魚道の機能回復を図りました! -二股砂防堰堤(姫川水系松川南股入)-

国土父**迪省**

一昨年に一般の方より長野県を通じて、「二股砂防堰堤の魚道が土砂で埋塞しており、魚道としての機能が発揮されていない」旨のご連絡をいただきました。

これを受けて現地の確認を行い、作業実施時期等について検討を進め、このほど魚道の土砂撤去を行いました。 国土交通省松本砂防事務所ではこれからも景観や環境に配慮しながら地域・流域の安全・安心のために取り組んで参りますので、引き続きご理解とご協力を宜しくお願いいたします。





作業着手前

樹木伐採完了 土砂撤去前

土砂撤去完了



機能を回復した魚道



二股砂防堰堤と飛驒山脈(撮影:K.ISHIDA)



位置図