

## 平成30年11月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

平成30年11月の概要は、次のとおりです。

○生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。

○健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。

○11月の水質事故発生件数は10件でした。

- ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、10件でした。
- ・流出物質別では、油類10件でした。
- ・事故原因別では、取扱い不注意が4件、交通事故1件、その他5件でした。
- ・県別では、新潟県9件、長野県1件でした。

※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

取 扱 い

配布をもって解禁

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ  
新潟県政記者クラブ  
富山県政記者クラブ  
石川県政記者クラブ  
福島県政記者クラブ  
長野市政記者クラブ  
長野県庁会見場

— 問 い 合 わ せ 先 —

国土交通省

北陸地方整備局

水災害予報センター長 田邊 雄司 (内線 3851)

課 長 補 佐 谷口 和哉 (内線 3853)

☎ 025-280-8880(代表)

025-370-6770(直通)

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 江川 康夫 (内線 351)

☎ 025-231-1281(代表)

025-231-8037(直通)

( 別 紙 )

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2018/11/12	信濃川	貝之沢川	軽油、最大100L	新潟県長岡市	長岡市の国道17号線において、トラックの事故により軽油が最大100L漏洩し、道路側溝を通じて、一部、ため池及び貝之沢川へ流出した。ため池には吸着マットを設置し、貝之沢川にはオイルフェンスを設置し対応した。
2018/11/14	信濃川	東大通川	灯油、200L	新潟県新潟市秋葉区	新潟市秋葉区の一般宅より、灯油の小分け中の不注意により、灯油200Lが流出した。東大通川に油膜が確認され、オイルフェンスを設置し対応した。
2018/11/19	阿賀野川	太田川	灯油、160L	新潟県五泉市	五泉市の一般宅より、灯油の小分け中の不注意により、灯油160Lが流出した。太田川に油膜が確認され、オイルフェンスを設置し対応した。