

令和2年1月22日  
河川部水災害予報センター

## 令和元年12月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

令和元年12月の調査地点における概要は、次のとおりです。

- 生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。
- 健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。
- 要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。
- 12月の水質事故発生件数は15件でした。
  - ・北陸地方整備局管内で報告のあった水質事故は、15件でした。
  - ・流出物質別では、油類15件でした。
  - ・事故原因別では、取り扱い不注意7件、機器の破損3件、原因不明5件でした。
  - ・県別では、新潟県14件、富山県1件でした。

※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

### 同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ  
新潟県政記者クラブ  
富山県政記者クラブ  
石川県政記者クラブ  
福島県政記者クラブ  
長野市政記者クラブ  
長野県庁会見場

### 問い合わせ先：

国土交通省北陸地方整備局 河川部  
水災害予報センター長 田邊 雄司  
代表：025-280-8880 直通：025-370-6770 FAX：025-370-6781  
北陸技術事務所(水質分析機関)  
品質調査課長 原 俊彦  
代表：025-231-1281 直通：025-231-8037 FAX：025-231-1283

( 別 紙 )

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故(概ね100L以上程度)の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2019/12/6	関川	長沢川-番場川	灯油・約490L	新潟県妙高市 (一般宅)	妙高市の一般宅において、ホームタンクのパルプ締め忘れにより、灯油約490Lが漏出した。近くの側溝を通じて、番場川に流出した。側溝の油は吸着マットで回収し、番場川にはオイルフェンスを設置し対応した。
2019/12/13	信濃川	黒川-道満川	灯油・約200L	新潟県長岡市 (一般宅)	長岡市の一般宅において、ホームタンクのパルプ締め忘れにより、灯油約200Lが漏出した。近くの側溝を通じて、道満川に流出した。側溝の油は吸着マットで回収し、道満川ではオイルフェンスを設置し対応した。
2019/12/17	信濃川	旧黒川-千体川	灯油・約360L	新潟県長岡市 (一般宅)	長岡市与板町の一般宅において、ホームタンクの劣化により、灯油約360Lが漏出した。近くの側溝を通じて、千体川へ流出した。千体川と旧黒川の合流点付近にオイルフェンスを設置し対応した。
2019/12/23	信濃川	黒川流末川-側溝	灯油・約160L	新潟県長岡市 (一般宅)	長岡市の一般宅において、ホームタンクのパルプが緩んでおり、灯油約160Lが漏出した。原因者宅敷地に吸着マットを設置し対応した。付近の側溝は流れがほとんどなく、下流河川で油膜・油臭等は確認されなかった。
2019/12/30	信濃川	猿橋川-側溝	灯油・約200L	新潟県長岡市 (一般宅)	長岡市の一般宅において、ホームタンクからの小分け作業中にその場を離れ、灯油約200Lが漏出した。一部が近くの側溝に流出し、オイルマットを設置し対応した。下流河川で、油膜・油臭等は確認されなかった。