



令和2年3月24日
河川部水災害予報センター

令和2年2月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

令和2年2月の調査地点における概要は、次のとおりです。

- 生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。
- 健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。
- 要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。
- 2月の水質事故発生件数は8件でした。
 - ・北陸地方整備局管内で報告のあった水質事故は、8件でした。
 - ・流出物質別では、油類7件、化学物質1件でした。
 - ・事故原因別では、取り扱い不注意3件、機器の破損2件、交通事故1件、原因不明2件でした。
 - ・県別では、新潟県4件、富山県1件、長野県1件、石川県2件でした。

※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

問い合わせ先：

国土交通省北陸地方整備局 河川部

水災害予報センター長 田邊 雄司

代表：025-280-8880 直通：025-370-6770 FAX：025-370-6781

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 原 俊彦

代表：025-231-1281 直通：025-231-8037 FAX：025-231-1283

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故(概ね100L以上程度)の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2020/2/20	信濃川	水路	希塩酸・16m3(の一部)	新潟県南蒲原郡田上町(工場)	田上町の工場において、電子部品の製造過程で使用する希塩酸約16m ³ が漏出した。一部が工場内の水路を通じて、場外の水路へ流出した。信濃川本川と合流する水門を閉鎖し対応した。水質測定を行い、水質の改善が確認された2/28に水門を開放した。
2020/2/20	信濃川	旧黒川	灯油・約170L	新潟県長岡市(金属加工会社倉庫)	長岡市の金属加工会社の倉庫において、ホームタンクからの小分け作業中の不注意により、灯油約170Lが漏出した。付近の水路を通じて旧黒川に流出し、オイルフェンス及び吸着マットを設置し対応した。
2020/2/27	梯川	水路	灯油・約100L	石川県小松市(一般宅)	小松市の一般宅において、ホームタンクを転倒させ、灯油約100Lが漏出した。一部が近くの水路に流出し、吸着マットを設置し対応した。梯川本川への流出はなかった。
2020/2/28	関川	儀明川	重油・約140L	新潟県上越市(工場)	上越市の工場において、ボイラー施設の配管の破損により、重油約140Lが漏出した。一部が工場敷地内の側溝を通じて、儀明川へ流出した。工場敷地内の側溝に吸着マットを設置し対応するとともに、儀明川にオイルフェンスを設置し対応した。