

第2回 千曲川覆土変状要因調査検討委員会 議事要旨

開催日時： 令和6年8月6日(火) 9:30～11:00

開催場所： 千曲川河川事務所 会議室及び各委員所属場所

資料： 議事次第、出席者名簿、座席表、資料-1～資料-3、設立趣意書・規約

1. 委員会の概要

- 第1回委員会の議事要旨について、事務局より説明を行った。
- 覆土変状の原因及びメカニズム、対策の基本方針について、事務局より説明を行った。
- 今後の予定について、事務局より説明を行った。

2. 委員会意見

(変状の原因・メカニズム)

- 変状の原因及びメカニズムについて、異論はない。

(対策の基本方針)

- 天端から集まった雨水が衣土に浸透し、飽和状態になり変状が発生した。覆土の飽和状況が全体的か部分的であったかは、今後の対策を検討する上でも重要である。
- 川裏の対策について、雨水の排水対策と飽和している覆土の排水が重要であり、経時的なモニタリングが必要。
- 川表の対策について、法尻は排水性の良い材料を使用した方が良い。

■ 第2回委員会の様子



< 千曲川河川事務所 >



< WEB 会議併用 >