



資 料	資料の配付をもって解禁 平成25年 5月 9日
取 扱	21時00分発表

にい が た け ん う お ぬ ま し お お し ら か わ
新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に関する状況について (第1報)

う お の が わ あ ぶ る ま が わ す も ん が わ し も い わ い さ わ
信濃川水系魚野川右支川破間川の支川守門川上流の下祝沢右岸で地すべりが発生し、当事務所所管の下祝沢砂防堰堤等に被害が生じている事が確認されました。
今後、下流への土砂流出を含め、被害が拡大する恐れがあることから、湯沢砂防事務所災害対策支部は、風水害の警戒体制を17時00分に発令しました。
現在、現地の状況把握のため、調査を行っています。

5月9日17時00分現在の状況は次のとおりです。

【体制】

- ・注意体制発令:5/8(水)11:00
- ・警戒体制発令:5/9(木)17:00

【対応状況】

- ・地すべりの状況把握のための調査を実施中

【被災情報等】

- ・下祝沢砂防堰堤右岸側間詰擁壁に変状
- ・下祝沢砂防堰堤右岸の工事用道路法面が崩壊
- ・地すべりの移動に伴うと思われるクラック等を複数確認

【調査の内容等】

- ・下祝沢砂防堰堤の変状の計測を行います。
- ・工事用道路等の監視を行います。
- ・移動土砂が守門川に流出する恐れがあります。
- ・応急対応について検討中です。

【お問合せ先】

国土交通省 湯沢砂防事務所
副所長(技術) 関 敏文(内204)
事業対策官 金森 智(内208)
TEL: 025-784-2263 (代)
FAX: 025-784-1729

位置図



位置図(確認日 H25年5月9日)



段差あり

下祝沢砂防堰堤

①

②

下祝沢

砂防堰堤工事用道路

①, ②: 写真撮影位置方向

―― 地盤のクラック

―― 雪にクラック

※現地積雪が多くクラック
の位置等は推定です

下祝沢砂防堰堤右岸側間詰擁壁変状状況

①



H25.5.9 10:30

下祝沢砂防堰堤右岸側工事用道路法面崩壊状況

②



H25.5.9 10:30

堰堤直下流より下祝沢下流を望む

