


# もぐり橋地点の河道の状況(信濃川下流本川)

信濃川下流本川にはもぐり橋が5橋あり、橋桁の一部がHWL以下に位置している

## 小須戸橋

信濃川下流20.55k



小須戸橋右岸の水防活動 撮影日:7/30



小須戸橋右岸の水防活動 撮影日:7/30



河川水位が上昇したため補強対策を実施 撮影日:7/30



出水時の小須戸橋 撮影日:7/30



平常時 小須戸橋を上流より望む H22.10撮影