

信濃川と魚野川の増水に関する情報提供【第8報】

平成23年7月29日18時00分現在

- ・ 魚野川の小出・堀之内水位観測所、大河津分水路の大河津水位観測所においては「水防団待機水位」を超過しており、水位は横ばい状態です。
- ・ 信濃川の水位観測所（十日町・小千谷・長岡）においては「水防団待機水位」を下回っています。
- ・ 堀之内出張所では本日も魚野川の堤防等について点検・見回りを実施しました。堤防等において緊急的な対応が必要な箇所は確認されませんでした。詳細については水位低下を待って確認する予定です。
- ・ 事務所管内に、気象庁の大雨・洪水警報が発令中であることから、引き続き信濃川・魚野川の増水に対する警戒が必要です。

【参考】

【用語の解説】

水防団待機水位	水位が上昇し、水防団が水防活動に備えて待機する水位。
はん濫注意水位	「水防団待機水位」からさらに水位が上昇し、水防団が出動する目安の水位。身の周りの備えをすると共に、今後の洪水予報に注意してください。
避難判断水位	「はん濫注意水位」からさらに水位が上昇し、市町村が住民の避難勧告発令の参考にする水位。市町村からの避難情報に注意してください
はん濫危険水位	「避難判断水位」からさらに水位が上昇し、はん濫が発生するおそれがある水位。十分安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報、河川周辺の状況に留意してください。
計画高水位	堤防の設計・整備などの基準となる水位で、計画上想定した降雨から算出された流量をダムなどの流量調節施設と組み合わせて各地点の計画流量を決定し、それに対する水位として決定したものです。

