

国土交通省
信濃川河川事務所

記者発表資料

解禁日時

平成23年7月30日
7時20分発表

信濃川と魚野川の増水状況と信濃川河川事務所の対応状況 (第5報)

(7月30日7時00分現在)

- ・ 魚野川の小出・堀之内水位観測所においては「計画高水位」を一時超過したものの、現在はこれを下回っている。しかし、「はん濫危険水位」を超過しており、水位は横ばい状態である。
- ・ 魚野川の六日町水位観測所においては「水防団待機水位」を超過しており、水位は横ばい状態である。
- ・ 信濃川の小千谷・長岡水位観測所、及び大河津分水路の大河津水位観測所においては「避難判断水位」を超過し、今度さらに上昇する見込みである。
- ・ 危険な状況ですので、信濃川・魚野川の増水に対する厳重な警戒が必要である。
- ・ 魚野川の長岡市西川口地区（左岸距離標 No.25.0 付近（川口やな場「男山漁場」付近）の堤防低部から越水していることが確認された。応急復旧作業の準備中である。

【7月30日7時00分現在】

[1] 信濃川と魚野川の増水状況と信濃川河川事務所の対応状況

1. 概況

- ・ 魚野川はん濫発生情報を発令中である。
- ・ 信濃川中流はん濫警戒情報、魚野川はん濫警戒情報を発令中である。
- ・ 信濃川・魚野川の水防警報を発令中である。

2. 管内の増水状況

- ・ 別紙ー1のとおりである。

【信濃川（大河津分水路含む）】

- ・ 信濃川の小千谷・長岡水位観測所、及び大河津分水路の大河津水位観測所で「避難判断水位」を超過し、今後さらに上昇する見込みである。

【魚野川】

- ・ 魚野川の小出・堀之内水位観測所で一時「計画高水位」を超過（約1cm）したが、現在はこれを下回っている。しかし、「はん濫危険水位」を超過しており、水位は横ばい状態である。
- ・ 魚野川の六日町水位観測所で「水防団待機水位」を超過し、水位は横ばい状態であ

る。

3. 河川の点検・見回り状況

・魚野川の堀之内出張所（右岸：信濃川合流点から八海橋までの間、左岸：信濃川合流点から八海橋までの間）では7月29日22時55分から魚野川の堤防等の点検・見回りを実施しているところであるが、急激な水位上昇のため、水位の低下を待って点検・見回りを再開する。また、信濃川についても、同様に水位の低下を待って点検・見回りを開始する。

4. 被害状況

【魚野川】

・魚野川の左岸距離標 No.25.0 付近（川口やな場「男山漁場」付近。関越自動車道の魚野川橋から約 300m 上流。）の堤防低部から越水していることが確認されたことから、応急復旧作業の準備中である。（別紙－2 参照。）

また、信濃川河川事務所の排水ポンプ車を出動させ、7月30日5時50分から排水作業を実施した。

取り扱い	本資料の発表をもって解禁とする。
同時記者発表クラブ	【問い合わせ先】 国土交通省北陸地方整備局 信濃川河川事務所 電話：0258-32-3020 河川環境課長 池田 博明(いけだ ひろあき)
長岡市政記者会 週刊記者会	

信濃川河川事務所管内 増水状況図

別紙-1

7月30日7時00分現在

凡 例


: レベル5 (はん濫の発生)

: レベル4 (はん濫危険水位)

: レベル3 (避難判断水位)


: レベル2 (はん濫注意水位)

: レベル1 (水防団待機水位)



7月30日7時00分現在

越水箇所 位置図
長岡市西川口地区（魚野川の左岸距離標No.25.0付近（川口やな場「男山漁場」付近））



【参考】

【用語の解説】

水防団待機水位	水位が上昇し、水防団が水防活動に備えて待機する水位。
はん濫注意水位	「水防団待機水位」からさらに水位が上昇し、水防団が出動する目安の水位。身の周りの備えをすると共に、今後の洪水予報に注意してください。
避難判断水位	「はん濫注意水位」からさらに水位が上昇し、市町村が住民の避難勧告発令の参考にする水位。市町村からの避難情報に注意してください
はん濫危険水位	「避難判断水位」からさらに水位が上昇し、はん濫が発生するおそれがある水位。十分安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報、河川周辺の状況に留意してください。
計画高水位	堤防の設計・整備などの基準となる水位で、計画上想定した降雨から算出された流量をダムなどの流量調節施設と組み合わせて各地点の計画流量を決定し、それに対する水位として決定したものです。

