

台風15号の接近に伴う信濃川と魚野川の増水に関する情報提供


平成23年9月22日1時00分現在

・魚野川の小出水位観測所において「水防団待機水位」を下回り、下降中です。

堀之内出張所では、9月22日22時00分から魚野川の巡視を開始し、9月23日0時40分に終了しました。その結果、樋管等の異常は確認されませんでした。

・信濃川（大河津分水路含む）の大河津水位観測所においては「はん濫注意水位」を超過し、小千谷・長岡水位観測所においては「水防団待機水位」を超過しており、水位が高い状態が継続する見込みです。

【参考】



- 水防団待機水位 : 水防団が出勤のために待機する水位
- はん濫注意水位 : 市町村長の避難準備情報等の発令判断の目安
住民のはん濫に関する情報への注意喚起、水防団の出勤の目安
- 避難判断水位 : 市町村長の避難勧告等の発令判断の目安
住民の避難判断の参考
- はん濫危険水位 : 洪水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の起こる恐れがある水位
- 計画高水位 : 堤防の設計・整備などの基準となる水位で、計画上想定した降雨から算出された流量をダムなどの流量調節施設と組み合わせて各地点の計画終了を決定し、それに対する水位として決定したもの。