



国土交通省
信濃川河川事務所

記者発表資料

平成 27 年 1 月 24 日

17 時 00 分発表

【第3報】

信濃川における油流出事故の対応状況

(1月24日16時30分現在)

- ・ 信濃川河川事務所管内信濃川の巡視を行い河川の状況を確認した。
- ・ 妻有大橋の真下、左岸で油膜を発見し回収した。
- ・ 妻有大橋の真下以外においては現在まで油膜は確認されていない。
- ・ 信濃川河川事務所の防災体制は警戒体制を継続中。

1. 流出物 A重油
2. 原因者 十日町市 産業廃棄物処理業者
3. 概要

1月23日 十日町市の産業廃棄物処理業者の重油の配管が積雪により破断し、A重油がおおよそ5,000ℓ流出した。現在は、油流出対策により新たな流出はない。

4. 対応状況 別紙のとおり。

同時発表記者クラブ

長岡市記者会
長岡地域記者会
十日町記者クラブ
小千谷新聞

北陸地方整備局信濃川河川事務所
広報担当 専門官 小林 正夫
電話) 0258-32-3020
FAX) 0258-33-8168

対応状況

1月23日（金）

- 9時36分 十日町消防が吸着マットで対応。
- 10時50分 油流出周辺を十日町消防がオイルフェンス・吸着マットを設置。
- 11時30分 信濃川河川事務所が妙見堰右岸でオイルフェンス設置完了。
- 12時30分 小千谷市水道の取水口にオイルフェンス設置完了。
- 13時23分 信濃川河川事務所が妙見堰呼び水水路部オイルマット設置完了。
- 13時30分 信濃川河川事務所が発生箇所のオイルフェンス設置完了。
- 14時50分 東日本旅客鉄道株式会社が、福島江取水口付近にオイルフェンス設置完了。

1月24日（土）

- 8時00分 信濃川河川事務所が、管内信濃川の巡視を開始。
- 8時10分 妻有大橋の真下、左岸に約 10m にわたり薄い油膜を発見。
- 11時10分 信濃川河川事務所越路出張所、長岡出張所及び大河津出張所管内の巡視が完了。
妙見堰の下流においては油膜は確認されなかった。
また、妙見堰においても油膜は確認されなかった。
- 13時00分 信濃川河川事務所が、妙見堰ゲート直上流に設置してあったオイルマットを回収し、新たなオイルマットの再設置を完了。
- 13時35分 信濃川河川事務所が、妻有大橋の真下、左岸の油膜回収作業を完了。
- 16時30分 信濃川河川事務所十日町出張所管内の巡視が完了。
妻有大橋の真下以外には油膜は確認されなかった。