


# 関川浸透に対する堤防詳細点検結果情報図

平成23年3月現在



情報図に着色のない区間の堤防については堤内地盤高がHWL以上であり、堤防の浸透に対する影響の恐れがほとんどないと考えられる。