

砂防設備等の安全利用点検を実施します

立山砂防事務所管内の本宮砂防堰堤や千寿ヶ原地区周辺等の砂防施設は、普段から多くの方々にご利用を頂いています。

そうした状況の中で、平成14年度から、国土交通省 立山砂防事務所では、砂防設備とそれに隣接する公園施設等について安心して利用していただくように、多くの方々を訪れるゴールデンウィーク前と夏休み前に、公園管理者や地域住民のみなさんと共に安全利用点検を実施しています。

日時：平成29年6月30日(金) 午後1時30分～午後4時30分

(雨天決行 午後1時30分小見小学校前集合)

※全行程取材可能です。また、各点検箇所の間隔は前後することがあります。

場所：「常願寺川水辺の楽校:本宮砂防堰堤付近」：(富山市本宮)

「立山1号公園」：(中新川郡立山町千寿ヶ原)

「千寿ヶ原緑地公園」：(中新川郡立山町千寿ヶ原)

参加者：立山砂防事務所、立山町

富山市、人・川ふれあい連絡会(本宮のみ)

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所

副所長(技術) 金子 秀樹

総括保全対策官 佐々木 誠


電話 076-482-1111 (代表)

FAX 076-482-1101

立山砂防事務所

〒930-1405 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61番地

<http://www.hrr.mlit.go.jp/tateyama/index.html>

QRコードはこちら 



国土交通省北陸地方整備局

参考資料

【GW(4月)前に実施した点検の状況】



参加者27名での点検項目の確認
(常願寺川水辺の楽校)



安全利用点検を行う参加者
(立山1号公園)

■GW前の点検結果と対応

- 護岸の肩部から転落する恐れのある箇所がある → 鉄ピン・ロープ柵、立入注意喚起看板の再設置
- 木製転落防止柵が腐食し、転落する恐れのある箇所がある。 → 腐食箇所の取り替え
- 木製転落防止柵の取付ボルトが緩んでいる箇所がある。 → 取付ボルトの締め直し

【点検箇所 位置図】

