

積雪調査(ヘリ調査)



● 調査の概要

- ・ヘリ調査により事務所管内の各現場、既設構造物、工事専用軌道、斜面等の状況の確認
- ・現地調査により水谷出張所周辺の積雪状況及び庁舎等の破損状況を把握

◆ 日 時：平成26年4月15日（火）


◆ 参加者：ヘリ調査 24人（4班） 現地調査 5人（1班）



水谷出張所



有峰二之谷



湯川・多枝原谷合流点付近



天涯の湯付近



湯川トンネル抗口（湯川側）

● 調査の結果

- ・上空からのヘリ調査では、管内の各現場・既設構造物・工事専用軌道・斜面等に目立った被害は見られませんでした。
- ・水谷平周辺での現地調査では、積雪深が約2m程度で、ほぼ例年とおりの残雪であることを確認しました。また、庁舎の破損等の被害は見られませんでした。