

積雪調査(ヘリ調査)を実施しました



●調査の概要

- ・ヘリ調査により事務所管内の各現場、既設構造物、工事専用軌道、斜面等の状況を確認
- ・現地調査により水谷出張所周辺の積雪状況及び庁舎等の破損状況を把握

◆日時：平成27年4月27日(月)

◆参加者：ヘリ調査 23人 現地調査6人 (1班)



工事専用軌道(樟平18段スイッチバック)



天涯の湯周辺



水谷出張所

●調査結果

- ・上空からのヘリ調査では、工事の仮設物(渡河施設)の流出が確認されました。
- ・水谷平周辺での現地調査では、例年よりも2週間遅れの調査ながら、積雪深が2m程度で、例年以上の残雪を確認しました。また、電柱の倒れや架空線の切断が確認されました。(H26.4.27時点での積雪深は1.27m)
- ・工事専用軌道沿いでは大規模な斜面崩壊等の異常はありませんでした。
- ・各異常については本格的な上山後に順次復旧する事を予定しております。