Vol. 2 R3.5.11

立山砂防管内積雪調査(へリ調査)を実施



【白岩砂防堰堤】R3.4.12

【白岩砂防堰堤】R3.5.11



峰材料運搬道路(スゴ谷線・白岩線) 状況



(スゴ谷線、白岩線)R3.5.11

4/12(月)に立山砂防管内における積雪状況を把握す るためヘリコプターによる上空からの目視調査及び水谷 平にある施設の状況確認を行いました。

5/11(火)、5/12(水)に改めて上空から調査しましたとこ ろ、大規模な土砂崩壊・流出は確認できませんでした。

今年度も工事が安全に開始できるよう、全線開通に向 けて準備を進めていきます。

【水谷平の積雪状況】去年と積雪は同じくらい

昨年調査時(R2.4.15)





樺平18段スイッチバックR3.4.12

樺平18段スイッチバックR3.5.11



