

工事進捗をお知らせします

現在着手中の工事及び今年度着手予定の工事をお知らせ致します。

新屋地区



豊田地区



R7・8 新屋高架橋下部その2工事

施工会社 朝日建設株式会社

現場代理人 川城 拓也

工事概要 本工事は新屋交差点（新潟側）において、昨年施工されたP1橋脚の横に、新屋高架橋A1橋台を新設する工事です。

現場代理人から一言 新屋交差点付近の国道8号沿い中央部での工事です。交通量が多い現場になりますので、安全管理、交通管理に十分配慮してまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



R7・8 富山跨線橋上部その3工事

施工会社 川田建設株式会社

現場代理人 高長 正裕

工事概要 本工事は富山跨線橋（新屋側）において、上り線AU1～PU5径間までの拡幅を行う工事です。

現場代理人から一言 上り線OFFランプとして既設橋梁の改修と支保工上にて場所打ち橋梁を新設する工事です。交通管理・安全・環境対策等について十分に配慮してまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



国道8号豊田新屋立体
豊田新屋ニュースレター

第42号

発行・お問合せ先

国土交通省
富山河川国道事務所
計画課・用地第二課
工務第二課
〒930-8537
富山市奥田新町2番1号
TEL 076-443-4701(代表)
FAX 076-443-4703
富山市役所
建設部 建設政策課
〒930-8510
富山市新桜町7-3 8
TEL 076-443-2091(直通)
FAX 076-443-2187

豊田新屋
立体 HP

富山河川国道事務所
公式 X
(旧 Twitter)

富山河川国道事務所
公式
YouTube

富山河川国道事務所
公式
Instagram

雨天時運転の注意点と対策


近年、線状降水帯に見られる集中豪雨や局地的大雨（ゲリラ豪雨）が相次いで発生しています。台風や豪雨の際は、急な道路の冠水や河川の増水が発生しやすく、大変危険です。また、滑りやすい路面や視界不良など、運転の悪条件も重なるため、注意が必要です。

雨天時のスリップに注意！

雨の道路では、「ハイドロプレーニング現象」に伴うスリップ事故が懸念されます。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤと路面の間に水の膜が生じ、車両が浮き上がりハンドルやブレーキが利かなくなる現象です。主な原因は、高速走行やタイヤの摩耗、タイヤの空気圧不足などです。

雨天時は、通常よりも速度を抑えて運転し、急ブレーキ・急ハンドルを避けるよう心掛けましょう。また、タイヤの溝深さや空気圧の確認など、定期的な点検も忘れずに行いましょう。


ハイドロプレーニング現象とは



雨天時の運転は更に注意しましょう！



定期的な点検もお忘れなく！




アンダーパスの冠水に注意！

豪雨時は、立体交差下や高架下などのアンダーパスにおいて道路冠水の危険性が増大します。冠水箇所に入ってしまうと、エンジンが停止し身動きが取れなくなり、最悪の場合、車内に閉じ込められる危険性があります。最新情報や冠水想定箇所については、ホームページやSNSを通じて発信しています。外出前にぜひご確認ください。豪雨時は、可能な限りアンダーパスに近づかないよう、ご協力をお願いします。



▲富山県内冠水想定箇所
(県 HP) はこちら

事業の流れ




『国道8号豊田新屋相談窓口』開設中

豊田新屋立体のご意見、ご質問を受け付ける「国道8号豊田新屋相談窓口」を富山国道維持出張所1階(住所：富山市中島一丁目2-16)に常設していますので、お気軽にお越しください。

なお、現場対応により、不在にする場合がありますので、来訪される場合は、事前に確認のお電話をお願いいたします。

国道8号豊田新屋相談窓口 (富山国道維持出張所内)



【問合せ先】

国道8号豊田新屋立体に関しては、下記までお気軽にお問合せ下さい。

● 用地の補償について	富山河川国道事務所	用地第二課	TEL 076-443-4707 (直通)
● 整備の計画・設計について	富山河川国道事務所	計画課	TEL 076-443-4717 (直通)
● 工事について	富山河川国道事務所	工務第二課	TEL 076-443-4711 (直通)
● 整備に伴う市道等の計画について	富山市役所 建設部	建設政策課	TEL 076-443-2091 (直通)
● 国道8号豊田新屋相談窓口	富山河川国道事務所	富山国道維持出張所	TEL 076-438-6448 (直通)