



富山河川国道事務所管内における能登半島地震に伴う堤防の被災・応急対策実施状況

- 庄川河口部の右岸堤防で堤防天端亀裂(1箇所)が発生。1月5日(金)18時に応急対策を完了。
- 小矢部川の2箇所で堤防天端亀裂が発生。1月2日(火)16時に応急対策を完了。

位置図



①庄川R0.0k付近



②小矢部川L27.0k



③小矢部川L27.1k

