



河川の安全利用点検を行い、危険箇所は応急措置を行いました！ ～常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川において～

富山河川国道事務所では、安心して河川に接することの出来る施設整備を目指しています。利用が増えるゴールデンウィークの連休前に大勢の人が集まる場所を中心に安全利用点検を実施しましたので、その結果をご報告します。

●安全利用点検の結果について

当事務所では、ゴールデンウィーク前の4月16日までに62区域を点検したところ、危険箇所が次の12区域で認められました。

主な応急措置箇所は以下のとおりです。

- 常願寺川 右岸 富山市水橋常願寺地先の通路・階段
 - ・内容：通路の法面に陥没箇所があり危険でした。
 - ・対策：砂を充填し、補修しました。
- 常願寺川 左岸 富山市西番地先の遊歩道
 - ・内容：遊歩道脇の雑木の枝が張り出しており危険でした。
 - ・対策：張り出していた枝を伐採し、除去しました。

水系名・河川名	点検数	応急措置
常願寺川水系常願寺川	11区域	2区域
神通川水系 神通川、井田川、熊野川	25区域	1区域
庄川水系庄川	14区域	7区域
小矢部川水系小矢部川	12区域	2区域
合計	62区域	12区域

(注) 詳細は点検箇所図(別紙-1)及び措置状況写真(別紙-2)のとおりです。

●河川利用に対するお願い

今回の点検で危険性が確認されなかった施設やその周辺についても、天候その他により現地の状況は日々変わりますので河川等の利用の際には、自然の持つ危険性を十分理解し、利用者自らが安全を確認の上、無理のない範囲でご利用いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

パレットとやま 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所

□ 河川管理課長 藤田 重敬 TEL076-443-4720(河川管理課)




パレットとやま

富山河川国道事務所 Tel.076-443-4701(代)

〒930-0837 富山市奥田新町2番1号 <http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>

点検箇所記入図(庄川・小矢部川)



庄川・小矢部川 下流部

庄川・小矢部川 上流部

渋江川

50 000

(注) 赤字部分が点検により応急措置を講じた箇所

凡 例	
点検実施期間	
ゴールデンウィーク前 (H25.4.9. ~H25.4.16)	■
夏休み前 (H25.6月下旬~H25.7月上旬)	■

①堤防・高水敷

②(ゲートボール場近隣) 堤防・低水護岸・樋管

③(自由広場近隣) 堤防・高水敷

④(教養施設近隣) 堤防・高水敷

⑤(運動広場近隣) 堤防・低水護岸・高水敷

⑦(庄川緑地公園) 低水護岸・高水敷

⑤(水辺の楽校) 低水護岸

⑥(北野河川敷公園) 低水護岸

⑧(大門水辺プラザ) 低水護岸・堤防

⑦(水辺プラザ) 堤防・低水護岸・高水敷・樋管

⑥(水辺プラザ) 堤防・低水護岸・高水敷

⑧(水辺プラザ) 堤防・低水護岸・高水敷・樋管

⑩(清水公園) 低水護岸・高水敷

⑨堤防・低水護岸

⑩(公園近隣) 堤防・低水護岸・高水敷・樋管

⑪(水辺の楽校) 堤防・低水護岸・高水敷

⑫(ふれあいロード) 高水敷

⑫(公園近隣) 堤防・低水護岸・高水敷・堰

⑬(弁財天公園) 高水敷

⑭(砺波市水辺プラザ) 高水敷

③(庄川左岸第二緑地) 高水敷・低水護岸

②水面

①内川樋管 低水護岸・取水樋管

④(万葉パークゴルフ場) 高水敷

別紙-2

様式-2 措置状況写真

河川名	常願寺川
事務所名	富山河川国道事務所
地先名	富山市水橋常願寺地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
②	右岸	6k800~9k300	H25.4.15	通路・階段他

実施状況 河川管理者が通路・階段の通行上の支障の有無等の点検を実施。
通路の法面に陥没等の損傷があった。



措置前



措置実施後

様式-2 措置状況写真

河川名	常願寺川
事務所名	富山河川国道事務所
地先名	富山市西番地先

区域番号	左右岸	距離標	措置実施日(予定)	対象施設
⑥	左岸	13.5k~14.7k	H25.4.11	遊歩道

措置状況 遊歩道脇の雑木の枝が冬期間の積雪により折れ、遊歩道部に張り出している箇所を一箇所発見したため、張り出している枝を伐採し除去した。

(補修前)



遊歩道に折れた枝が張り出している状況

(補修後)

