被災～復旧状況　緊急復旧箇所（神通川左岸22.5k）

2018年7月8日（日）24時00分現在

被災状況

撮影日2018.7.7　7時00分

【緊急復旧内容】



【緊急復旧工事進捗状況】

・根固めブロック	288個	/	500個
・袋詰玉石	0個	/	300個
・遮水シート	0m2	/	800m2
・堤防復旧盛土	0m3	/	3,000m3
・敷鉄板	88枚	/	100枚
・仮設盛土	900m3	/	1,000m3

7/6（金）19:10　着手

※7/11（水）に完了予定

2018.7.7　22時58分
ブロック投入状況



位置図

2018.7.8　19時01分
復旧状況

2018.7.8　24時00分
ブロック投入状況

※7/8　24:00現在、ブロック投入を実施中