北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害状況について（移動杭　観測結果とりまとめ）

平成25年5月12日
21時30分

①赤数字は、杭設置後概ね1日の移動量（単位:ミリメートル）を表しています。測量による誤差を含みます。
②赤矢印は、移動杭の移動方向を表しています。
③数字が記載していない移動杭については、本日の測量では移動が観測されていません。