能登半島地震に伴う国道８号・１８号の災害復旧工事

国土交通省 高田河川国道事務所

位置図

1：125,000



糸魚川市歌（向山4.5号洞門）
被災延長　L=50m
令和5･6年度糸魚川管内維持工事

糸魚川市青海（勝山8号･11号洞門）
被災延長　L=340m
令和5･6年度糸魚川管内維持工事

上越市茶屋ヶ原駐車帯
被災延長　L=40m
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事

上越市茶屋ヶ原
被災延長　L=100m
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事

妙高市田切
被災延長　L=60m
令和6年度田切地区災害復旧工事

被災時

能登半島地震に伴う国道８号・１８号の災害復旧工事

国土交通省 高田かわこく 河川国道事務所

向山4･5号洞門上 応急復旧完了写真

勝山11号洞門上 応急復旧完了写真

勝山8号洞門上 応急復旧完了写真

位置図

1：125,000

糸魚川市歌(向山4.5号洞門)
被災延長 L=50m
令和5･6年度糸魚川管内維持工事

糸魚川市青海(勝山8号･11号洞門)
被災延長 L=340m
令和5･6年度糸魚川管内維持工事

上越市茶屋ヶ原駐車帯
被災延長 L=40m
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事

茶屋ヶ原駐車帯 進捗写真



上越市茶屋ヶ原
被災延長 L=100m
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事

茶屋ヶ原地区 進捗写真

妙高市田切
被災延長 L=60m
令和6年度田切地区災害復旧工事

田切地区 復旧完了写真

至 新潟

至 富山

至 長野

令和7年4月1日現在

能登半島地震に伴う国道８号・１８号の災害復旧工事

国土交通省 高田かわこく 河川国道事務所

更新日：令和７年４月１日

国道８号　上越市茶屋ヶ原

- 令和６年度茶屋ヶ原地区災害復旧その１工事
  〈工期:R6.6.7～R7.3.25, 施工者:田中産業(株)〉
  主な工事：法枠工3400㎡　　進捗率 100.0 %
- 令和６年度茶屋ヶ原地区災害復旧その２工事
  〈工期:R6.6.11～R7.3.25, 施工者:坂井建設(株)〉
  主な工事：法枠工3300㎡　　進捗率 100.0 %

茶屋ヶ原地区　進捗写真

交通規制:資材搬入のため、片側交互通行規制を行う場合があります。

国道８号　上越市茶屋ヶ原駐車帯

- 令和６年度茶屋ヶ原地区災害復旧その３工事
  〈工期:R6.6.12～R7.5.30,
  施工者:武江･大陽経常建設共同企業体〉
  主な工事：法枠工1900㎡　　進捗率90.2%

茶屋ヶ原駐車帯 進捗写真



終日駐車帯の封鎖を行っております。

能登半島地震に伴う国道８号・１８号の災害復旧工事

国土交通省 高田かわこく 河川国道事務所

更新日：令和７年４月１日

国道１８号　妙高市田切

- 令和６年度田切地区災害復旧工事
  〈工期:R6.6.12～R6.12.27, 施工者:(株)野本組〉

主な工事:掘削工1720㎥、路体盛土1430㎥、
地盤改良 1式、排水構造物工 1式
法面工 1式、防護柵 1式、舗装工 1式
進捗率 100.0%（復旧完了）

田切地区　復旧完了写真



国道８号 糸魚川市歌(向山４・５号洞門)

- 令和５・６年度糸魚川管内維持工事
  〈工期:R5.4.1～R7.3.31, 施工者:笠原建設(株)〉

主な工事:洞門上の応急復旧工事
崩落土砂撤去、法面応急処理
応急復旧進捗率 100.0%
（応急復旧完了）

向山4・5号洞門上　応急復旧完了写真

能登半島地震に伴う国道８号・１８号の災害復旧工事

国土交通省 高田かわこく 河川国道事務所

更新日：令和７年４月１日

国道８号　糸魚川市青海（勝山11号洞門）

- 令和５・６年度糸魚川管内維持工事
  〈工期：R5.4.1～R7.3.31，施工者：笠原建設（株）〉

主な工事：洞門上の応急復旧工事
崩落土砂撤去、法面応急処理
応急復旧進捗率　100.0%
（応急復旧完了）

勝山11号洞門上　応急完了写真

国道８号　糸魚川市青海（勝山8号洞門）

- 令和５・６年度糸魚川管内維持工事
  〈工期：R5.4.1～R7.3.31，施工者：笠原建設（株）〉

主な工事：洞門上の応急復旧工事
崩落土砂撤去
応急復旧進捗率　100.0%
（応急復旧完了）

勝山8号洞門上　応急復旧完了写真