北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害状況について（移動杭　観測結果とりまとめ）

平成25年5月15日
11時30分

①赤数字は、5月13日から14日までの概ね1日の移動量（単位：ミリメートル）を表しています。観測による誤差を含みます。
②紫数字は、杭設置後(5月11日)からの累計を表しています。
③赤矢印は、移動杭の赤数字に対応した移動方向を表しています。
④数字が記載していない移動杭については、5月14日の観測では移動が観測されていません。