




ほうだつし みすちょうしゆく
国道159号宝達志水町宿地先で発生した死亡事故を受けて
緊急事故対策を実施

～ 7月28日発生の交通死亡事故現場 ～

- 7月28日(日)午前9時30分頃、宝達志水町宿地先の国道159号宿東交差点でトラックと軽自動車が発生した死亡事故を受け、8月6日(火)に国土交通省金沢河川国道事務所は、羽咋警察署、宝達志水町と合同緊急点検を行い、交通事故防止対策を検討しました。
- その際、検討された区画線による交通事故防止対策のとおり、8月21日(水)に、下記のとおり緊急対策工事を行いました。
- 合同緊急点検時に出された意見(交通事故防止対策)
 - ①外側線の再表示(55m)
 - ②交差点内の中心線の再表示(1ヶ所)
 - ③交差点内の右折誘導線の表示(3ヶ所)
- ドライバーの皆様の安全運転をお願いします。



【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

能登国道維持出張所長 林 健一 Tel : 0767-57-0778

Fax : 0767-57-0779

羽咋警察署 交通課長 久保 和正 Tel : 0767-22-0110

※番号通知設定でお掛けください。

対策内容

(対策前)



外側線の再表示
(事故対策①)



中心線の再表示
(事故対策②)



誘導線の表示
(事故対策③)



誘導線の表示
(事故対策③)

