

平成28年12月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

平成28年12月の概要は、次のとおりです。

○生活環境項目のBODは、1地点で環境基準値を上回る値を観測しました。

- ・千曲橋地点のBODが2.3mg/ℓで環境基準値2.0mg/ℓを上回った。

○健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○12月の水質事故発生件数は18件でした。

- ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、18件でした。
 - ・流出物質別では、油類16件、農薬・化学物質1件、その他1件でした。
 - ・事故原因別では、取扱不注意7件、機械の破損4件、交通事故1件、その他6件でした。
 - ・県別では、新潟県13件、福島県1件、富山県3件、長野県1件となっています。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

取 扱 い

配布をもって解禁

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

問 い 合 わ せ 先

国土交通省

北陸地方整備局

水災害予報センター長 関 敏文 (内線 3851)

課 長 補 佐 谷口 和哉 (内線 3852)

☎ 025-280-8880(代表)

025-370-6770(直通)

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 江川 康夫 (内線 351)

☎ 025-231-1281(代表)

025-231-8037(直通)

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2016/12/8	小矢部川	小矢部川	エチレンジクロール 最大540L	富山県高岡市	高岡市内の工場設備から、操作ミスによりエチレンジクロールが本川へ流出した。巡視の結果、魚のへい死などみられなかった。3地点での河川水のエチレンジクロールの分析の結果、1mg/L未満であった。
2016/12/18	信濃川	貝喰川	灯油 約100L	新潟県見附市	取扱い不注意により、個人宅から灯油約100Lが、貝喰川に接続する側溝に流出した。
2016/12/27	信濃川	土合川	灯油 最大100L	新潟県長岡市	取扱い不注意により、個人宅から灯油最大100Lが流出した。
2016/12/8	信濃川	魚野川	灯油 推定15000L	新潟県南魚沼市	ガソリンスタンドの地下配管腐食が原因で浸透した灯油の油膜が、魚野川に接続する側溝で見られた。魚野川では油膜は確認されなかった。 消防の精査により、漏えい量は1万5千L程度と判明し、事業者から周辺住民へ周知、HPへ情報掲載された。現在、調査継続中。