

平成29年1月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

平成29年1月の概要は、次のとおりです。

○生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。

○健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○1月の水質事故発生件数は16件でした。

- ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、16件でした。
 - ・流出物質別では、油類15件、農薬・化学物質1件でした。
 - ・事故原因別では、取扱不注意9件、機械の破損5件、その他2件でした。
 - ・県別では、新潟県9件、福島県1件、富山県2件、長野県4件となっています。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

取 扱 い

配布をもって解禁

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
 新潟県政記者クラブ
 富山県政記者クラブ
 石川県政記者クラブ
 福島県政記者クラブ
 長野市政記者クラブ
 長野県庁会見場

— 問 い 合 わ せ 先 —

国土交通省

北陸地方整備局

水災害予報センター長 関 敏文 (内線 3851)

課 長 補 佐 谷口 和哉 (内線 3852)

☎ 025-280-8880(代表)

025-370-6770(直通)

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 江川 康夫 (内線 351)

☎ 025-231-1281(代表)

025-231-8037(直通)

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質と流出量 (推定量)	事故発生場所	事故の概要
2017/1/4	小矢部川	中川	灯油、200L	富山県小矢部市	ホームタンクから灯油の小分け中に失念し、中川へ油が流出した
2017/1/6	阿賀野川	阿賀野川	灯油、100L	新潟県阿賀町	ホームタンクから灯油の小分け中に失念し、水路から河川へ流出した。
2017/1/6	信濃川	千曲川に接続する用水路	ダンボール用インク(水混じり)、2t	長野県長野市	人為的なミスにより、工場から、ダンボール用インク(水混じり)が、千曲川につながる水路に流出した。水溶性のインクで、用水で希釈された。生物に害になる成分含まれず、魚のへい死等無かった。
2017/1/10	信濃川	裾花川	灯油、150L	長野県長野市	ホームタンクから灯油の小分け中に失念し、裾花川につながる用水路へ流出した。
2017/1/11	信濃川	みたらせ川	重油、200L	新潟県十日町市	重油タンク(地上)から重油が漏出し、みたらせ川に接続する側溝に流出した。
2017/1/17	信濃川	刈谷田川	灯油、100L	新潟県長岡市	ホームタンクから灯油の小分け中に失念し、刈谷田川へつながる用水路に流出した。
2017/1/27	信濃川	滝沢川	A重油、1500L	長野県信濃町	除雪による配管の破損で、工場建物外周の重油配管より油が漏れ滝沢川へ流出した。事故対応継続中。
2017/1/26	阿賀野川	佐賀瀬川	A重油、2100L	福島県大沼郡会津美里町	8000Lの重油タンクから400Lの重油タンクへ油の移送中に機器の不具合によりタンクから重油がもれ、一部が河川へ流出した。事故対応継続中。