

平成30年3月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

平成30年3月の概要は、次のとおりです。

- 生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。
- 健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。
- 要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。
- 3月の水質事故発生件数は12件でした。

- ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、12件でした。
- ・流出物質別では、油類12件でした。
- ・事故原因別では、取扱い不注意が5件、交通事故1件、その他6件でした。
- ・県別では、新潟県10件、富山県2件、でした。

※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

取 扱 い

配布をもって解禁

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

— 問 い 合 わ せ 先 —

国土交通省

北陸地方整備局

水災害予報センター長 田邊 雄司 (内線 3851)

課 長 補 佐 谷口 和哉 (内線 3853)

☎ 025-280-8880(代表)

025-370-6770(直通)

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 江川 康夫 (内線 351)

☎ 025-231-1281(代表)

025-231-8037(直通)

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質と流出量 (推定量)	事故発生場所	事故の概要
2018/3/6	神通川	赤江川-排水路	軽油、150L	富山県富山市	高速道路PAに停止していた事故車両から、軽油約150Lが流出した。流出箇所及び周辺の側溝にマットを設置し、中和剤を散布して対応した。
2018/3/12	信濃川	五十嵐川	灯油、100L	新潟県三条市	灯油の小分け作業中に失念し、最大100Lの灯油が流出した。発生源者宅の敷地内に石灰、洗剤を散布し対応した。
2018/3/14	信濃川	発電所水路	操作油、570L	新潟県十日町市	発電所において、操作油配管から油が漏れ、場内の排水溝等に流出した。下流の調整池にマット、フェンスを設置し対応し、場内の油はバキュームで吸引処理した。
2018/3/23	信濃川	黒川	軽油、30L	新潟県長岡市	工事作業中にバックホウが横転し、約30Lの軽油が流出した。発生源周辺及び下流河川にフェンスを設置し対応した。