


# 堤防の緊急点検結果 概要図 《阿賀野川》



※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。  
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

《緊急点検結果》

(単位: km)

直轄河川	点検対象堤防延長	要対策延長 (各対策の重複除く)	内訳			
			堤防への浸透	パイピング	流下能力の不足箇所	水衝部等の侵食に対する安全性
76.1	42.6	37.5	27.2	23.3	16.5	0.6