


堤防の緊急点検結果概要図【手取川】

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。



緊急点検結果

(単位 : km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内 訳			
			堤防の浸透に対する安全性 堤防への浸透	パイピング	流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対す る安全性
37.6	19.8	16.5	13.6	4.1	1.0	5.0

点検結果(要対策)凡例

- 堤防の浸透に対する安全性
- パイピングに対する安全性
- 流下能力の不足箇所
- 水衝部の侵食に対する安全性

↔ 直轄河川管理区間