

道路冠水想定箇所

整理番号	新潟県-02-080	道路名	一般県道米倉板山新発田線	施設名	東塚ノ目地下道 (JR羽越本線アンダーボックス)
地 先 名	新発田市東新町				
連絡先	警察署	新発田警察署 TEL0254-23-0110			
	消防署	新発田消防署 TEL0254-22-3701			
	道路管理者	新発田地域整備部	(平日・昼間)0254-22-5114 (休日・夜間)0254-26-9026 備考:		
注意喚起方法	注意看板				
情報入手方法	行政関係者パトロール、地域住民 等				
通行止方法	行政関係者、委託業者 等				
付 近 図					
現 地 状 況					
冠水範囲	アンダー一部	冠水原因	道路外からの雨水流入。		
1m以上の冠水の有無	有	排水ポンプの有無	有		
看板に記載する連絡先	新発田地域振興局				
その他	ポンプ点検、動作確認。				