

道路冠水想定箇所

整理番号	新潟県-02-202	道路名	村道高添新屋敷線	施設名	6号アンダーボックス(無し)
地 先 名	刈羽村大字割町新田字西田759-1				
連絡先	警察署	柏崎警察署 0257-21-0110			
	消防署	柏崎消防本部 0257-24-1500			
	道路管理者	刈羽村	(平日の昼間)建設課0257-45-3919 (休日及び夜間)当直室0257-45-2244 備考:		
注意喚起方法	回転灯				
情報入手方法	行政関係者パトロール、地域住民等				
通行止方法	行政関係者によるバリケード設置				
付 近 図					
現 地 状 況	上り車線側		下り車線側		
					
冠水範囲	アンダー一部		冠水原因	『その他』欄に記載	
1m以上の冠水の有無	有		排水ポンプの有無	有	
看板に記載する連絡先	刈羽村役場 建設企業課 TEL 0257-45-3919				
その他	冠水原因:周辺道路より、ポンプ能力を超えた水の流入が有るため。				