



国土交通省
信濃川河川事務所

記者発表資料

発表日時 平成22年3月21日
13時40分発表

信濃川と魚野川の増水状況（No. 3号）

- ・魚野川の小出水位観測所で「はん濫注意水位」を下回り、水位は下降中。
- ・堀之内水位観測所では、「水防団待機水位」を下回り、水位は下降中。
- ・信濃川の大河津水位観測所で「水防団待機水位」を上回り、水位は上昇中。

1. 概況

信濃川河川事務所においては、3月21日6時40分に風水害の警戒体制を発令しています。

魚野川の水位は今後下降し、小出では「水防団待機水位」を下回る見込みです。

信濃川の水位は、大河津で「水防団待機水位」を超えましたが、「はん濫注意水位」には達しない見込みです。

2. 河川の点検・見回り状況

信濃川河川事務所堀之内出張所では、8時05分から魚野川の点検を開始し、越路出張所では11時20分から点検を開始しました。

3. 水位の状況（13時30分現在）

【魚野川】

魚野川の小出水位観測所では、「はん濫注意水位」を下回り、水位は下降中です。堀之内水位観測所では、「水防団待機水位」を下回り、水位は下降中です。六日町水位観測所では、「水防団待機水位」に到達せず、水位は下降中。

【信濃川】

信濃川の大河津水位観測所では、「水防団待機水位」を上回り、水位はわずかに上昇中ですが、「はん濫注意水位」には達しない見込みです。十日町水位観測所では、「水防団待機水位」に到達せず、水位は下降中。小千谷、長岡水位観測所では、「水防団待機水位」を下回っており、水位は横ばい。

4. 被害状況、避難状況（13時30分現在）

現時点ではありません。

5. 支援状況（13時30分現在）

現時点ではありません。

6. 排水機場運転状況（13時30分現在）

現時点ではありません。

7. その他（13時30分現在）

魚沼市西小出地区の築堤護岸工事現場において、仮設トイレ、仮設小屋、発電機が流失しました。現時点では各設備とも確認されていません。

~~~~~は前回発表との変更点

|      |                  |
|------|------------------|
| 取り扱い | 本資料の発表をもって解禁とする。 |
|------|------------------|

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 同時記者発表クラブ        | 【問い合わせ先】<br>北陸地方整備局信濃川河川事務所 電話：0258-32-3020<br>副所長（技術） 増田 孝幸<br>河川環境課長 稲川 貢 |
| 長岡市政記者会<br>週刊記者会 |                                                                             |

# 信濃川河川事務所管内 増水状況図

13時30分現在

凡例

- レベル5 (はん濫の発生)
- レベル4 (はん濫危険水位)
- レベル3 (避難判断水位)
- レベル2 (はん濫注意水位)
- レベル1 (水防団待機水位)
- △ : 基準水位観測所 (△上昇中、▲変化なし、▽下降中)

