

台風15号の接近に伴う信濃川と魚野川の増水に関する情報提供

平成23年9月22日10時00分現在


信濃川（大河津分水路含む）の大河津水位観測所においては「はん濫注意水位」を超過し、小千谷・長岡水位観測所においては「水防団待機水位」を超過しています。

魚野川の小出・堀之内水位観測所の水位は、「水防団待機水位」を下回っています。

しばらく、水位の高い状態が続いています。

また、信濃川・魚野川の巡視を実施中です。

【参考】



- 水防団待機水位 : 水防団が出勤のために待機する水位
- はん濫注意水位 : 市町村長の避難準備情報等の発令判断の目安
住民のはん濫に関する情報への注意喚起、水防団の出勤の目安
- 避難判断水位 : 市町村長の避難勧告等の発令判断の目安
住民の避難判断の参考
- はん濫危険水位 : 洪水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の起こる恐れがある水位
- 計画高水位 : 堤防の設計・整備などの基準となる水位で、計画上想定した降雨から算出された流量をダムなどの流量調節施設と組み合わせて各地点の計画終了を決定し、それに対する水位として決定したもの。