



ゴールデンウィーク前の安全利用点検を実施しました ～常願寺川、神通川、井田川、熊野川、庄川及び小矢部川において～

富山河川国道事務所では、安心して河川に接することの出来る施設整備を目指しています。その一環として、河川施設において大勢の人が集まる場所を中心に、点検を実施しました。その結果を報告します。

安全利用点検の結果について

当事務所では、ゴールデンウィーク前の 4 月 16 日までに 67 区域を点検したところ、危険箇所が次の 2 区域で認められました。

神通川 富山大橋上流部の右岸側(神通川緑地公園付近)の階段護岸

- ・ 内容：階段護岸の前面の流れが変わり、急流となり危険でした。
- ・ 対策：当面の間、注意喚起のため、バリアードを設置しました。

神通川 富山空港付近の左岸側(婦中町神通川緑地公園付近)の階段護岸

- ・ 内容：階段護岸の前面の流れが変わり、急流となり危険でした。
- ・ 対策：当面の間、注意喚起のため、バリアードを設置しました。

詳細は、点検箇所図及び措置状況写真のとおりです。

水系名・河川名	点検箇所数
常願寺川水系常願寺川	10 区域
神通川水系神通川、井田川、熊野川	25 区域
庄川水系庄川	13 区域
小矢部川水系小矢部川	19 区域

河川利用に対するお願い

今回の点検で危険性が確認されなかった施設やその周辺についても、天候その他により現地の状況は日々変わりますので。河川等の利用の際には、自然の持つ危険性を十分理解し、利用者自らが安全を確認の上、無理のない範囲でご利用いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

パレットとやま


副所長（河川担当） 畠中 泰彦 tel 076-443-4701（代）
河川管理課長 土肥 和広 tel 076-443-4720（河川管理課）




富山河川国道事務所 Tel.076-443-4701（代）

〒930-8537 富山市奥田新町 2 番 1 号 <http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>

常願寺川・神通川 点検箇所図



庄川・小矢部川 点検箇所図



措置状況写真

河川名：神通川

場所：富山大橋上流部の右岸側（神通川緑地公園付近）の階段護岸

措置状況： **当面の間、注意喚起のため、バリケードを設置しました。**



柵設置前の状況



柵設置後の状況

措置状況写真

河川名：神通川

場所：富山空港付近の左岸側（婦中町神通川緑地公園付近）の階段護岸

措置状況： **当面の間、注意喚起のため、バリケードを設置しました。**



柵設置前の状況



柵設置後の状況