



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～

10月5日(土)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査
- ・輪島市:被災状況調査
- ・石川県管理河川:被災状況調査



打合せ(珠洲市)



被災状況調査(珠洲市)



UAVによる被災状況調査(能登町)



UAVによる被災状況調査(輪島市)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～

10月5日(土)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・輪島市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査
- ・穴水町:被災状況調査



調査取りまとめ



被災状況調査(輪島市)



被災状況調査(珠洲市)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～

10月5日(土)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・輪島市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査



打合せ(珠洲市)



被災状況調査(輪島市)



被災状況調査(輪島市)



UAVを使用した被災状況調査(珠洲市)