




国土交通省 北陸地方整備局
新潟国道事務所



国道8号大野地区の事故対策が完了しました ～事故危険区間の解消を目指して～

広域図



にいがたし にしく おおの

新潟市西区大野地区の国道8号信濃川大橋西詰交差点及び新田町

しなのがわおおはしにしづめ

しんでんちよう

交差点は、右左折車両の滞留に起因した車両の追突事故が多発していました。


このため、新潟国道事務所では交通事故の減少を目的に、付加車線の設置、右折車線の設置・延伸及び注意喚起路面標示設置等の工事を進めてまいりました。この度工事が完了しましたのでお知らせします。

今後は、この対策による交通事故減少等の効果について検証を進めてまいります。工事期間中は交通規制にご協力いただき、ありがとうございました。

位置図



対策前の事故発生状況



信濃川大橋西詰交差点～新田町交差点
データ：H26～H29 イタルダデータより

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所

管理第二課長 鈴木 桂太（すずき けいた）（内線441）

新潟市中央区南笹口2-1-65 <http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/>

電話 025-244-2159(代表) FAX 025-246-7770




新潟事故ゼロ

検索

<http://www.2159.go.jp/enquete/top.html>



国道8号大野地区事故対策事業 主な対策内容



写真① 付加車線設置

写真② 右折車線延伸

