





常願寺川護岸擁壁倒壊箇所への 応急復旧盛土に着手しました ～立山町岩嶽寺地先～

7月6日に確認された常願寺川右岸19.4k付近(立山町岩嶽寺地先)の護岸擁壁の倒壊について、7月11日より工事用道路の整備を進めてきましたが、倒壊箇所へのアクセスルートが確保され、7月23日より被災後の法面崩壊対策のための盛土作業に着手しました。

常願寺川の洪水による被災河岸の侵食防止を図るためにコンクリートブロックを設置するとともに、崩れやすい急斜面の前面を盛土することで斜面を抑えて崩れるのを防ぎます。引き続き、工事用道路の整備も並行で進めながら、一日でも早い応急対策工の完成を目指して作業をしてまいります。



倒壊箇所位置図



応急対策工のイメージ



令和5年7月7日撮影



令和5年7月23日撮影



盛土の作業状況





整備した工事用道路

応急復旧作業を進めると同時に、引き続き、監視カメラや、斜面の変状を観測する機器を設置しリアルタイムで把握しています。



監視カメラの映像



観測機器の設置

お問い合わせ先

■ 副所長

たざわ のぶゆき
田澤 信行

TEL : 076-443-4701 (代表)

■ 工務第一課長

ばんどう まさひろ
板東 正弘

TEL : 076-443-4709 (直通)



パレットとやま

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所
TEL : 076-443-4701(代)(夜間・休日)
〒930-8537 富山市奥田新町2番1号

最新情報はこちら

HP <https://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>
Twitter https://twitter.com/mlit_toyama
YouTube https://youtube.com/@mlit_toyama



[事務所HP] [Twitter] [YouTube]

Twitter等の映像・画像は報道資料として使用可能です。使用においてはクレジット表記をお願いします。