

10月8日の活動報告

道路班として、

- ①金沢河川国道事務所
- ②新潟国道事務所
- ③長岡国道事務所
- ④富山河川国道事務所
- ⑤羽越河川国道事務所
- ⑥北陸技術事務所

以上6事務所6班が被災状況調査を実施中



9月20日からの秋雨前線による大雨対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【金沢河川国道事務所】

10月8日(火)の主な活動

- 08:50 事務所 発
- 10:55 輪島市三井町 着 外業開始
- 12:35 三井農村集落センター 着 (休憩)
- 13:05 移動開始
- 13:15 外業再開
- 15:40 外業終了
- 18:00 事務所 着



長六橋被災状況



千仁右エ門橋被災状況



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所】

10月8日(火)の主な活動

10:00～11:10

市道 被災状況調査(輪島市里町地先、西山町地先)

※3路線現地調査終了

15:00～17:30 内業(金沢防災支援センター)

17:30 内業終了



里町地先

【調査箇所:輪島市里町地先、西山町地先】



【被災状況調査(里2号線)】



【被災状況調査(里11号線)】



【被災状況調査(西山4号線)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【長岡国道事務所】

10月8日(火)の主な活動

- 10:25～10:35 被災地状況調査(輪島市 大屋地先)
- 11:00～11:35 被災地状況調査(旧輪島市 市街地地先)
- 11:45 昼食
- 12:45～16:50 被災地状況調査(輪島市 大屋地先)



【被災状況調査(@輪島市大屋地先)】



【被災状況調査(@旧輪島市市街地地先)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所】

10月8日(火)の主な活動

- 7:25～ 移動(ホテル～輪島市内)
- 9:35～ 追加箇所調査(@輪島市内)
- 16:50～ 内業(@防災支援センター)
- 17:40 内業終了



【追加箇所調査(@輪島市内)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【羽越河川国道事務所】

10月8日(火)の主な活動

- 07:25 宿泊施設発
- 10:35 現地調査(輪島市深見町:2路線)
- 12:30 現地調査(輪島市惣領町:1路線)
- 13:30 現地調査終了

調査箇所位置図



輪島市深見町調査状況




輪島市惣領町調査状況



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【北陸技術事務所】

10月8日(火)の主な活動

- 07:00 宿泊施設 発
- 10:00 被災状況調査開始
(①輪島市門前町中野屋地区)
- 12:20 休憩
- 12:50 移動
- 13:05 被災状況調査開始
(②輪島市門前町下和田地区)
- 13:15 現地調査終了 移動
- 15:45 内業開始
- 17:30 内業終了



◆ ←門前町下和田地先土砂堆積



②中谷内4号線に至る進入路
下和田地先通行不能



①中野屋1号線 現地調査

10月7日の活動報告

道路班として、

- ①金沢河川国道事務所
- ②新潟国道事務所
- ③長岡国道事務所
- ④富山河川国道事務所
- ⑤羽越河川国道事務所
- ⑥北陸技術事務所

以上6事務所9班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【金沢河川国道事務所①】

10月7日(月)の主な活動

- 08:00 事務所 発
- 09:00 内業開始(宝達志水町町民センター)
- 10:00 後続班への引き継ぎ
- 10:45 引き継ぎ完了
- 10:45 資料とりまとめ
- 12:00 宝達志水町 町民センター 発
- 14:00 事務所 着



内業の様子



引き継ぎの様子



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【金沢河川国道事務所②】

10月7日(月)の主な活動

- 09:00 事務所 発
- 10:00 アステラス着 前任班からの引き継ぎ
- 10:45 引き継ぎ完了
- 10:55 移動開始
- 12:00 のと里山空港着 (休憩)
- 12:55 調査箇所現地確認開始
- 15:15 アステラス着 内業開始
- 16:35 内業終了
- 17:20 事務所 着



内業の様子



引き継ぎの様子



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【新潟国道事務所①】

10月7日(月)の主な活動

珠洲市長への手交式(@珠洲市役所)



【珠洲市長への手交】



【珠洲市長への報告】



【マスコミ対応】



【珠洲市環境建設課への報告】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所②】

10月7日(月)の主な活動

9:00 ～16:30 内業:金沢防災支援センター
(被災状況調査結果の整理・翌日の調査箇所確認)

16:30 内業終了



【内業状況(金沢防災支援センター)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所①】

10月7日(月)の主な活動

1040~1120 珠洲市手交式(@珠洲市役所)

1120~1130 珠洲市役所道路課被災状況報告(@珠洲市役所)



【手交式(@珠洲市役所)】



【珠洲市長被災状況報告(@珠洲市役所)】



【道路課被災状況報告(@珠洲市役所)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所②】

10月7日(月)の主な活動

9:00~17:15 内業(防災支援センター)



【内業(@防災支援センター)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所】

10月7日(月)の主な活動

- 7:30～ 移動(ホテル～輪島市内)
- 10:00～ 追加調査箇所下見(@輪島市内)
- 15:25～ 内業(@防災支援センター)
- 16:50 内業終了



【追加調査箇所下見(@輪島市内)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【羽越河川国道事務所】

10月7日(月)の主な活動

- 08:30 宿泊施設発
- 08:55 金沢防災支援センターにて内業開始
- 17:15 内業終了



内業状況



内業状況



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【北陸技術事務所】

10月7日(月)の主な活動

08:30 防災支援センター 内業開始
13:00 休憩
14:00 内業再開
17:45 内業終了



内業作業状況



内業作業状況



内業作業(路線確認)

10月6日の活動報告

道路班として、

- ①金沢河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所
- ⑥羽越河川国道事務所
- ⑦北陸技術事務所

以上7事務所10班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【金沢河川国道事務所】

10月6日(日)の主な活動

- 08:00 事務所 発
- 08:40 内業開始(宝達志水町町民センター)
- 12:00 昼休憩
- 13:00 内業開始(宝達志水町町民センター)
- 16:00 宝達志水町 町民センター 発
- 16:45 事務所 着



内業の様子



活動拠点の様子



9月20日からの秋雨前線による大雨対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【高田河川国道事務所】

10月6日(日)の主な活動

09:25 内業開始
12:00 休憩
13:00 内業再開
17:15 業務終了



内業作業状況 ●宝達志水町民センター アステラス



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【新潟国道事務所①】

10月6日(日)の主な活動

9:30~16:00 被災状況調査報告書取り纏め(@宝達志水町「アステラス」)




【被災状況調査報告書取り纏め】

珠洲市道239号線(珠洲市三崎町寺家地内)

平面図 兼 全景写真



断面図



写真

法面崩落
L=15.3m



被災箇所正面(上空)より撮影



被災箇所左側より撮影



被災箇所右側より撮影

【被災状況調査報告書】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所②】

10月6日(日)の主な活動


10:05～14:15

市道橋梁 被災状況調査(輪島市三井町地区)

※26橋梁現地調査終了

16:00～16:45 内業(金沢防災支援センター)

16:45 業務終了



【調査箇所:輪島市三井町(洲衛地先・市ノ坂地先)】



【被災状況調査(蔭田橋)】



【被災状況調査(上地橋)】



【被災状況調査(引待橋)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所①】

10月6日(日)の主な活動

0930~ 内業開始(@宝達志水町センターアステラス)

1430 内業終了



【内業状況(@宝達志水町センターアステラス)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【長岡国道事務所②】

10月6日(日)の主な活動

- 9:30～11:00 被災地状況調査 (輪島市 大屋地先)
- 11:00～11:10 被災地状況調査 (旧輪島市 市街地地先)
- 11:20～11:40 打合せ (輪島市役所)
- 12:00 昼食
- 13:00～13:45 被災地状況調査 (旧輪島市 市街地地先)
- 16:00～17:15 内業 (防災支援センター)
- 17:15 内業終了



【被災状況調査(@輪島市大屋地先)】



【被災状況調査(@旧輪島市市街地地先)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所①】

10月6日(日)の主な活動

0815～ 内業(@宝達志水町町民センター)

1130 活動終了



【内業 被災状況結果の取りまとめ(@宝達志水町町民センター)】



【内業 近畿地整へ成果の引き渡し(@宝達志水町町民センター)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【富山河川国道事務所②】

10月6日(日)の主な活動

9:00~17:30 内業(@防災支援センター)



【内業(@防災支援センター)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【羽越河川国道事務所】

10月6日(日)の主な活動

- 08:00 宿泊施設発
- 08:20 金沢防災支援センター:内業
- 11:00 金沢防災支援センター出発
- 13:45 現地調査(井守2号橋)
- 14:15 現地調査終了



調査箇所位置図



内業状況



井守2号橋調査状況




令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【北陸技術事務所】

10月6日(日)の主な活動

- 07:00 宿泊施設 発
- 09:50 被災状況調査開始
(①輪島市門前町中野屋地区)
- 12:00 休憩
- 12:40 被災状況調査再開
(②輪島市門前町中谷内地区)
- 16:45 現地調査終了 移動
- 21:00 宿泊施設 着



①中野屋1号線 現地調査



②中谷内4号線 現地調査

10月5日の活動報告

道路班として、

- ①金沢河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所
- ⑥羽越河川国道事務所
- ⑦北陸技術事務所

以上7事務所10班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【金沢河川国道事務所】

10月5日(土)の主な活動

- 08:00 事務所 発
- 09:50 現地調査開始(輪島市三井町地内)
- 14:35 現地調査終了
- 16:00 内業開始(宝達志水町町民センター)
- 17:30 宝達志水町 町民センター 発
- 18:15 事務所 着



① 宇奈辻橋調査状況



② 松尾前橋調査状況



③ 内業の様子



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【高田河川国道事務所】

10月5日(土)の主な活動

- 10:00 被災状況調査開始
(輪島市 門前町五十洲地先・吉浦地先)
- 11:30 被災状況調査のため猿山灯台方面へ移動を試みるも道路陥没による通行不能のため調査を断念・移動
- 12:20 休憩
- 13:00 移動
- 14:15 内業開始
- 17:15 業務終了



調査箇所 ●五十洲学校橋(輪島市門前町五十洲地先)



調査箇所 ●吉浦橋(輪島市門前町吉浦地先)



●道路陥没のため通行不能 (輪島市門前町吉浦地先)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所①】

10月5日(土)の主な活動

10:00～10:50 被災状況調査(@珠洲市三崎町)

11:30～12:00 リエゾン班(珠洲市)との打合せ(@珠洲市役所)

13:00～13:15 珠洲市役所との打合せ(@珠洲市役所)

15:20～17:00 調査内容・報告書取り纏め作業(@宝達志水町「アステラス」)



【被災状況調査】



【被災状況調査(UAV使用)】



【リエゾン班(珠洲市)との打合せ】



【珠洲市役所との打合せ】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【新潟国道事務所②】

10月5日(土)の主な活動

- 9:35~10:10 輪島市役所にてリエゾンと打合せ
- 10:30~14:40 輪島市三井町地区の被災状況調査
- 16:40~19:00 防災支援センターにて内業
- 19:00 業務終了



【調査箇所】



【リエゾンと打合せ(輪島市役所)】



【被災状況調査:輪島市三井町(みいまち)細屋地先】





令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所①】

10月5日(土)の主な活動

0930~ 内業開始(@宝達志水町センターアステラス)

1505 内業終了



【内業状況(@宝達志水町センターアステラス)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所②】

10月5日(土)の主な活動

- 10:00~16:00 被災状況調査開始
(輪島市 大屋地先)
- 18:30~19:30 内業開始
- 19:30 業務終了



【被災状況調査(@輪島市大屋地先)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所①】

10月5日(土)の主な活動

- 0900～ 被災調査 → 本日完了11箇所 総数11/11箇所(@輪島市門前町地区)
- 1350～ 内業(@宝達志水町町民センター)
- 1815 活動終了



【外業(@輪島市門前町地区)】



【地元住民からの聞き取り(@輪島市門前町地区)】



【内業(@宝達志水町町民センター)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所②】

10月5日(土)の主な活動

- 11:00～ 輪島市リエゾンと打合せ(@輪島市役所)
- 13:00～ 現地調査(@輪島市内)
- 17:00～ 内業
- 18:25 内業終了



【輪島市リエゾンとの打合せ(@輪島市役所)】



【現地調査状況(@輪島市内)】





令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【羽越河川国道事務所】

10月5日(土)の主な活動

- 07:00 宿泊施設発
- 09:30 現地調査①(中野屋1号橋・中野屋2号橋)
- 10:30 現地調査②(旧夕映橋・夕映橋・檜谷橋)
- 15:00 現地調査③(皆月橋・皆月新橋・百成橋)
- 16:40 現地調査④(中谷内1号橋・中谷内2号橋
中谷内3号橋・大滝橋・大滝1号橋・小滝橋)
- 16:50 現地調査終了



調査箇所位置図



中野屋1号橋調査状況



旧夕映橋調査状況



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【北陸技術事務所】

10月5日(土)の主な活動

- 07:00 宿泊施設 発
- 11:15 被災状況調査開始
(輪島市門前町矢徳地区)
- 12:10 休憩
- 12:30 被災状況調査再開
(輪島市門前町中谷内地区)
- 16:00 現地調査終了、移動
- 19:15 内業開始
- 21:00 業務終了
- 21:20 宿泊施設 着



調査路線: 中谷内3号線



調査路線: 中谷内4号線



地元聞き取り: 日砂子2号線

10月4日の活動報告

道路班として、

- ①金沢河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所

以上5事務所5班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【金沢河川国道事務所】

10月4日(金)の主な活動

- 08:00 事務所 発
- 08:45 内業開始(宝達志水町センター)
- 10:15 北陸地方整備局長より、激励の挨拶
- 12:00 内業終了
- 13:00 内業開始(宝達志水町民センター)
- 17:30 宝達志水町 町民センター 発
- 18:15 事務所 着



① 局長より激励の挨拶



② 内業の様子




令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【高田河川国道事務所】

10月4日(金)の主な活動

- 09:20 内業開始(高松局長より激励の挨拶)
- 12:00 休憩
- 13:00 内業再開
- 17:15 業務終了



高松局長より激励のお言葉をいただきました。



道路班だけでも全国(本日は北海道・中部・関東)から広域支援いただいています。



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所】

10月4日(金)の主な活動

10:30～17:00 調査内容・報告書取り纏め(@宝達志水町「アステラス」)



【調査内容・報告書取り纏め】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所】

10月4日(金)の主な活動

- 0930~ 内業開始
- 1030~ 内業一時終了
- 1355~ 珠洲市橋梁点検調査開始
- 1420~ 珠洲市橋梁点検調査終了
- 1700~ 内業再開
- 1745 内業終了



【橋梁点検調査状況(@珠洲市三崎地区)】



【局長激励(@宝達志水町アステラス)】



【橋梁点検調査状況(@珠洲市蛸島地区)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所】

10月4日(金)の主な活動

0815～ 内業(@宝達志水町町民センター)

1520～ 外業(@輪島市門前地区)

1915 活動終了



【内業 被災状況調査の取りまとめ(@宝達志水町町民センター)】



【外業(@輪島市門前地区)】

10月3日の活動報告

道路班として、

- ①金沢河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所

以上5事務所5班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【金沢河川国道事務所】

10月3日(木)の主な活動

- 07:00 事務所 発
- 09:20 リエゾンと打合せ
- 10:30 現地調査開始(輪島市三井町地内)
- 12:00 現地調査終了
- 13:00 内業開始(宝達志水町町民センター)
- 18:30 宝達志水町 町民センター 発
- 19:30 事務所 着



① 外平橋調査状況

② 青谷前橋調査状況

③ 内業の様子



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【高田河川国道事務所】

10月3日(木)の主な活動

- 08:25 宿泊施設 発
- 08:50 作業(金沢河川国道事務所)
- 10:20 内業開始
- 12:00 休憩
- 13:00 内業再開
- 17:45 業務終了
- 19:35 宿泊施設 着



内業作業状況(近景)



●内業場所(宝達志水町民センター アステラス)



内業作業状況(全景)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所】

10月3日(木)の主な活動

10:00～10:05 リエゾン班(珠洲市)との打合せ(@珠洲市役所)

10:10～10:20 珠洲市役所との打合せ(@珠洲市役所)

11:00～11:20 被災状況調査(橋梁)(@珠洲市東山中町)

14:35～17:00 調査内容・報告書取り纏め作業(@宝達志水町「アステラス」)



【リエゾン班(珠洲市)との打合せ】



【被災状況調査(橋梁)】



【珠洲市役所との打合せ】



【報告書取り纏め】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【長岡国道事務所】

10月3日(木)の主な活動

- 1120～ 珠洲市橋梁点検調査開始
- 1310～ 珠洲市橋梁点検調査終了
- 1600～ 内業開始
- 1715 内業終了



【橋梁点検調査状況(@珠洲市狼煙地区)】



【橋梁点検調査状況(@珠洲市狼煙地区)】



【橋梁状況(@珠洲市狼煙地区)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県能登町) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所】

10月3日(木)の主な活動

0825～ 内業(@宝達志水町町民センター)
1830 活動終了



【内業 被災状況調査の取りまとめ(@宝達志水町町民センター)】



【内業 復旧方法の検討(@宝達志水町町民センター)】

10月2日の活動報告

道路班として、

- ①金沢河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所

以上5事務所5班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【金沢河川国道事務所】

10月2日(水)の主な活動

- 07:00 事務所 発
- 09:20 リエゾンと打合せ
- 10:30 現地調査開始(輪島市三井町地内)
- 12:00 現地調査終了
- 13:00 現地調査再開(輪島市三井町地内)
- 14:05 現地調査終了
- 19:15 宝達志水町 町民センター 発
- 20:00 事務所 着



① 中田1号橋調査状況



② 石田橋調査状況



③ きばぐち橋調査状況



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【高田河川国道事務所】

10月2日(水)の主な活動

- 07:00 宿泊施設 発
- 09:20 被災状況調査開始
(輪島市 河原田地区)
- 11:45 休憩
- 12:45 被災状況調査再開
(輪島市 河原田地区)
- 14:10 現地調査終了、移動
- 15:35 内業開始
- 18:40 業務終了
- 20:00 宿泊施設 着



調査箇所 ●河内小橋



調査箇所 ●亀田橋



内業作業状況 ●宝達志水町民センター アステラス



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所】

10月2日(水)の主な活動

- 9:55～10:05 珠洲市役所との打合せ(@珠洲市役所)
- 10:30～12:00 被災状況調査・午前(@珠洲市三崎町地区)
- 13:00～15:15 被災状況調査・午後(@珠洲市三崎町地区)
- 18:00～20:00 調査内容・報告書取り纏め作業(@宝達志水町「アステラス」)



【珠洲市役所との打合せ】



【被災状況調査(住民への聞き取り)】



【被災状況調査(市道調査)】



【被災状況調査(橋梁調査)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所】

10月2日(水)の主な活動

- 1030~ 珠洲市市道調査開始
- 1340~ 珠洲市橋梁点検調査開始
- 1730~ 内業開始
- 1900 内業終了



【市道調査状況(@珠洲市三崎地区)】



【橋梁点検調査状況(@珠洲市三崎地区)】



【橋梁点検調査状況(@珠洲市蛸島地区)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県能登町) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所】

10月2日(水)の主な活動

0930～ 被災調査 → 本日完了7箇所 総数69/69箇所(@能登町柳田地区)

1550～ 内業(@宝達志水町町民センター)

1900 活動終了



【被災調査の聞き取り(@能登町柳田地区)】



【被災調査(@能登町柳田地区)】



【内業(@宝達志水町町民センター)】

10月1日の活動報告

道路班として、

- ①金沢河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所

以上5事務所5班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【金沢河川国道事務所】

10月1日(火)の主な活動

- 07:00 事務所 発
- 09:30 輪島市、リエゾンと打合せ
- 10:50 現地調査開始(輪島市下黒川地内)
- 12:00 現地調査終了
- 13:00 現地調査再会(輪島市空熊町地内、滝又町地内)
- 15:55 現地調査終了
- 19:25 宝達志水町 町民センター 発
- 20:25 事務所 着



① リエゾンとの打合せ



② 石田橋調査状況



③ 前橋調査状況




令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所】

10月1日(火)の主な活動

- 10:00～10:15 珠洲市長へ挨拶、長国・新国打合せ(@珠洲市役所)
- 10:45～12:00 被災状況調査・午前(@珠洲市三崎町地区)
- 13:00～16:20 被災状況調査・午後(@珠洲市三崎町地区)
- 18:25～21:00 調査内容・報告書取り纏め作業(@宝達志水町「アステラス」)



【珠洲市長(秘書)へ挨拶】



【被災状況調査(住民への聞き取り)】



【被災状況調査(法面崩落)】



【長国・新国打合せ】



【被災状況調査(橋梁調査)】



【被災状況調査(ドローン撮影)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所】

10月1日(火)の主な活動

0950~ 珠洲市挨拶・道路班③合同打合せ(@珠洲市役所)

1100~ 珠洲市市道調査開始

1745~ 内業開始

1940 内業終了



【道路班③合同打ち合わせ(@珠洲市役所)】



【市道調査状況(@珠洲市目置地区)】



【市道調査状況(@珠洲市三崎地区)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県能登町) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所】

10月1日(火)の主な活動

- 0805～ 内業、資機材の積込(@宝達志水町町民センター)
- 1030～ 被災調査 → 本日完了9箇所 総数62/69箇所(@能登町柳田地区)
- 1655～ 内業(@宝達志水町町民センター)
- 2000 活動終了



【被災調査(@能登町柳田地区)】



【被災調査(@能登町柳田地区)】



【内業(@宝達志水町町民センター)】

9月30日の活動報告

道路班として、

- ①羽越河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所

以上5事務所5班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【羽越河川国道事務所】

9月30日(月)の主な活動

- 07:30 宿泊施設 発
- 08:30 宝達清水町 町民センター 着
(内業開始)
- 12:00 午前の内業終了
- 13:00 午後の内業開始
- 15:00 引き継ぎ
- 16:20 活動終了



① 内業状況(午前)



② 内業状況(午後)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【高田河川国道事務所】

9月29日(日)の主な活動

- 07:35 宿泊施設 発
- 08:40 内業
- 12:00 休憩
- 13:00 内業再会
- 15:00 第二陣引き継ぎ



●第二陣へ引き継ぎ



●打合せ



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所】

9月30日(月)の主な活動

内業・第二陣道路班へ業務引継ぎ
@宝達志水町「アステラス」

9:00～15:00 内業

15:00～17:00 業務引継

【被災調査地区】

珠洲市三崎町地区



【内業(@宝達志町「アステラス」)】



【内業(@宝達志町「アステラス」)】



【業務引継(@宝達志町「アステラス」)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【長岡国道事務所】

9月30日(月)の主な活動

- 1020～ 内業開始
- 1500～ 第2班へ引き継ぎ
- 1615 内業終了



【内業状況(@宝達志水町センター)】



【内業状況(@宝達志水町センター)】



【引継風景(@宝達志水町センター)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県能登町) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所】

9月30日(月)の主な活動

- 0840～ 第1陣 内業(@宝達志水町町民センター)
- 1015～ 第1陣 近畿地整と打合せ((@宝達志水町町民センター)
- 1300～ 第1陣→第2陣への引継ぎ(@宝達志水町町民センター)
- 1620～ 第2陣 能登町と打合せ(@能登町役場)
- 1855～ 第2陣 内業(@宝達志水町町民センター)
- 2045 活動終了



【第1陣内業(@宝達志水町町民センター)】



【近畿地整と打合せ(@宝達志水町町民センター)】



【能登町と打合せ(@能登町役場)】

9月29日の活動報告

道路班として、

- ①羽越河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所

以上5事務所5班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【羽越河川国道事務所】

9月29日(日)の主な活動

- 07:30 宿泊施設 発
- 08:30 宝達清水町 町民センター 着
(内業開始)
- 12:00 午前の内業終了
- 13:00 午後の内業開始
- 18:20 内業終了
- 18:25 宝達志水町 町民センター 発
- 19:25 宿泊施設 着



① 内業状況(午前)



② 内業状況(午後)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【高田河川国道事務所】

9月29日(日)の主な活動

07:35 宿泊施設 発
08:40 内業
12:00 休憩
13:00 内業再会
21:30 業務終了
22:35 宿泊施設 着



●内業場所(宝達志水町町民センター アステラス)



●内業



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所】

9月29日(日)の主な活動

珠洲市三崎町地区

～被災調査(橋梁)～

10:15～11:05 被災調査①

11:10～11:35 被災調査②

12:40～12:50 被災調査③

13:20～13:35 珠洲市役所打合せ

16:00～18:00 調査内容取り纏め



【被災調査①(@珠洲市三崎町地区)】



【被災調査①(@珠洲市三崎町地区)】



【被災調査①(@珠洲市三崎町地区)】



【被災調査②(@珠洲市三崎町地区)】



【被災調査③(@珠洲市三崎町地区)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所】

9月29日(日)の主な活動

0930~ 珠洲市市道調査開始

1700~ 内業開始

1930 内業終了



【市道調査状況(@珠洲市直地区)】



【市道調査状況(@珠洲市目置地区)】



【市道調査状況(@珠洲市目置地区)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県能登町) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所】

9月29日(日)の主な活動

- 0918～ 被災調査開始→4箇所完了(@能登町柳田地区)→ 53/53調査完了
- 1520～ 内業(@宝達志水町町民センター)
- 2030 活動終了



【被災調査(@能登町柳田地区)】



【住民からの聞き取り(@能登町柳田地区)】

9月28日の活動報告

道路班として、

- ①羽越河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所

以上5事務所5班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【羽越河川国道事務所】

9月28日(土)の主な活動

- 07:00 宿泊施設 発
- 09:40 現地調査開始(輪島市下黒川地内)
(橋梁損傷調査)
- 12:00 現地調査終了
- 13:00 現地調査再開(輪島市房田町地内)
- 15:00 現地調査終了
- 15:20 輪島市打合せ
- 15:30 輪島市役所 発
- 18:00 宿泊施設 着



① 継出(つぎれ)橋調査状況



② ドローンによる状況調査(房田町地内) 上



③ 新建(しんけん)橋調査状況 右



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【高田河川国道事務所】

9月28日(土)の主な活動

- 06:50 宿泊施設 発
- 10:00 合同打合せ
(中部地整、輪島市役所土木課)
- 11:35 現地調査開始
(輪島市 市街地)
- 12:20 休憩
- 13:15 現地調査再開
(輪島市役所 市街地)
- 14:20 輪島市役所着
- 14:45 輪島市役所発
- 16:45 内業開始
- 20:00 業務終了
- 21:00 宿泊施設 着



●合同打合せ



調査箇所 ●知野田橋



調査箇所 ●鍵屋橋



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所】

9月28日(土)の主な活動

- 9:55～10:30 調査前ミーティング
- 10:35～12:30 被災調査①
→珠洲市三崎町地区 調査
- 13:35～14:50 被災調査②
→珠洲市三崎町地区 調査
- 17:10～19:30 調査内容取り纏め作業



【調査前ミーティング(@珠洲市役所)】



【被災調査①(@珠洲市三崎町地区)】



【被災調査①(@珠洲市三崎町地区)】



【被災調査②(@珠洲市三崎町地区)】




令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ~TEC-FORCE 道路班 活動状況~【長岡国道事務所】

9月28日(土)の主な活動

- 0940~ 珠洲市と打合せ(@珠洲市役所)
- 0955~ 珠洲市市道調査開始
- 1615~ 内業開始
- 1830 内業終了



【珠洲市との打ち合わせ(@珠洲市役所)】



【市道調査状況(@珠洲市三崎地区)】



【市道調査状況(@珠洲市目置地区)】

9月27日の活動報告

道路班として、

- ①羽越河川国道事務所
- ②高田河川国道事務所
- ③新潟国道事務所
- ④長岡国道事務所
- ⑤富山河川国道事務所

以上5事務所5班が被災状況調査を実施中



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【羽越河川国道事務所】

9月27日(金)の主な活動

- 07:00 宿泊施設 発
- 09:40 現地調査開始(輪島市縄又町)
(市道2-90・市道2-105・美谷1号線)
- 11:40 現地調査終了
- 14:30 宝達志水町町民センター 着
- 14:35 内業開始
- 13:10
- 14:35 輪島市役所 発
- 16:15 宝達志水町町民センター 着
- 18:30 業務終了
- 20:00 宿泊施設 着



① 市道2-90調査状況



② 市道2-105調査状況



③ 美谷1号線調査状況



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県輪島市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【高田河川国道事務所】

9月27日(金)の主な活動

- 07:05 宿泊施設 発
- 09:25 現地調査
(輪島市 市街地)
- 11:45 休憩
- 12:50 現地調査開始
(輪島市 市街地)
- 13:50 打合せ
(輪島市役所 リエゾン班)
- 14:30 輪島市役所 発
- 16:20 内業開始
- 21:30 業務終了
- 23:00 宿泊施設 着



調査箇所 ●稲屋一号橋



調査箇所 ●気勝橋①



調査箇所 ●気勝橋②



令和6年9月20日から的大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【新潟国道事務所】

9月27日(金)の主な活動

- 10:10～11:00 珠洲市長へ挨拶
関東・長国・新国 調査前ミーティング (@珠洲市役所)
- 11:40～12:10 被災調査①
→珠洲市三崎町地区 未被災路線(3路線)調査 **被害なし**
- 13:05～14:50 被災調査②
→珠洲市三崎町地区 未被災路線(8路線)調査 **被害なし**
- 17:05～19:30 調査内容・報告書取り纏め作業(@宝達志水町「アステラス」)
- 21:00 活動終了(宿泊先着)



【珠洲市長へ挨拶(@珠洲市役所)】



【調査前ミーティング(@珠洲市役所)】



【PM 被災調査(@珠洲市三崎町地区)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県珠洲市) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【長岡国道事務所】

9月27日(金)の主な活動

- 1000～ 珠洲市・関東地整と打合せ(@珠洲市役所)
- 1100～ 珠洲市市道調査開始
- 1715～ 内業開始
- 1940 内業終了



【珠洲市長へ挨拶(@珠洲市役所)】



【珠洲市と関東地整との打ち合わせ(@珠洲市役所)】



【市道調査状況(@珠洲市目置地区)】



令和6年9月20日からの大雨による対応状況(石川県能登町) ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【富山河川国道事務所】

9月27日(金)の主な活動

- 0745～ 内業(@宝達志水町町民センター)
- 1015～ UAV部品受取(@能登町役場)
- 1305～ 被災調査開始→22箇所完了、うち1箇所精査中(@能登町柳田地区)
- 2050 活動終了



【被災調査(@能登町柳田地区)】



【住民からの聞き取り(@能登町柳田地区)】



【被災調査(@能登町柳田地区)】