【資料-4】

千曲川・犀川の現状と課題(補足)

北陸地方整備局 千曲川河川事務所


①危機管理対策について(平成18年7月豪雨による出水)

- ■梅雨前線による大雨で、千曲川流域平均累計雨量で265mmを記録。
- ■立ヶ花観測所では、飯山市梶尾橋上流で両岸が決壊した昭和58年洪水に迫る、観測史上第2位の水位を記録。

千曲川・犀川流域の雨量分布図(7/15降り始め~7/19)


| 千曲川 | | | 犀川 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
| 野辺山 | 長久保新町 | 北牧 | 贄川 | 信濃坂 |
| (南佐久郡南牧 村板橋) | (小県郡長和町 長久保) | (南佐久郡小海 町小海) | (塩尻市贄川) | (安曇野市穂高 有明) |
| 337mm | 294mm | 287mm | 472mm | 300mm |

千曲川・犀川流域の降水量 (累計雨量:15日~19日)






立ヶ花観測所年最大水位










①危機管理対策について(平成20年7月28日石川県浅野川出水状況)

- ■石川県内で7月28日未明から降り出した前線性豪雨により、浅野川、高橋川が氾濫し<u>金沢市内で床上浸水507戸、</u> 床下浸水1,476戸の浸水被害が発生。
- ■浅野川流域の雨は最大で<u>時間114mm、4時間で254mm</u>となり、中流域では、氾濫危険水位を大幅に超え、特殊堤を溢水し浸水被害が発生。








①危機管理対策について(80mm/h緊急情報連絡の試行について)

■千曲川・犀川流域の雨量観測所において、時間雨量80mmの降雨を観測した時点で、千曲川河川事務所から流域市町村に対して雨量情報を連絡。(平成20年11月13日から試行)



①危機管理対策について(まるごとまちごとハザードマップ)

- ■「まるごとまちごとハザードマップ」として、洪水防災に関わる情報を標識として設置。
- ■現地で想定される浸水深や避難場所を明示し、安全かつスムーズな避難に寄与。

【設置事例】北相之島町屋外放送電柱 ※平成20年度設置予定箇所







6.5m 想定浸水深

Flood Water Depth(Projected) この場所は千曲川がはん濫すると 6.5m浸水する可能性があります

この地区の洪水時避難所は相森中学校です Flood evacuation shelter for this area is Ohmori junior high school.


この地区の地震時等避難所は豊洲小学校です Earthquake etc. evacuation shelter for this area is Toyosu elementary school.

須坂市 / 千曲川河川事務所 Suzaka City / Chikumagawa River Office

H21.02

①危機管理対策について(沿川市町村への河川情報・映像配信)

■長野県防災情報ネットの全体構造図(平成20年度末までの予定)



①危機管理対策について(沿川市町村への河川情報・映像を配信開始)

- ■千曲川·犀川の河川情報を、光ケーブルを用いて自治体及び流域住民へ提供。
- ■平成20年9月より安曇野市、坂城町へ情報配信を開始。

河川情報・映像を配信開始(H20年9月)

安曇野市堀金支所に河川情報・映像を配信開始!

平成20年9月より、安曇野市堀金支所向けに、千曲川・犀川の雨量水位・河川映像等の河川情報配信を開始しました。

1. 目的

并去厅市报金综合支所

安曇野市堀金支所

千曲川・犀川流域の住民の皆様への、洪水被害の予防・災害時の迅速な避難及び 平常時の河川に関する情報提供に役立てることを目的として、沿川の市町村向けの 河川情報配信設備の整備を進めています。

2. 配信システムの概要

千曲川河川事務所に集約された流域の雨量水位データを、光ケーブルを利用して 市町村に配信するものです。市町村では、情報端末やモニタで雨量・水位データ、河 川映像をリアルタイムで確認することが出来ます。

安曇野市の皆さんを

水害から守るため 頑張ります!





配信された河川情報を確認中




配信された河川映像 (写真は田沢橋カメラ映像)



坂城町役場に河川情報・映像を配信開始!

平成20年9月より、坂城町役場向けに、千曲川・犀川の雨量水位・河川映像等の河川情報配信を開始しました。



2. 配信システムの概要


千曲川河川事務所に集約された流域の雨量水位データを、光ケーブルを利用して <u>市町村に配信</u>するものです。<u>市町村では</u>、情報端末やモニタで<u>雨量・水位データ</u>、 河川映像をリアルタイムで確認することが出来ます。

千曲川・犀川流域の住民の皆様への、洪水被害の予防・災害時の迅速な避難及

坂城町役場



配信された河川情報を確認中



配信された河川映像 (写真は笄橋カメラ映像)





安曇野市堀金支所

坂城町役場

①危機管理対策について(わかりやすい情報提供【カラー量水標の設置】)

■洪水時の河川の状況をわかりやすく情報提供するため、カラー量水標を設置予定。

CCTVカメラ用量水標(梓橋橋脚)

- ●河川監視用カメラから梓川の水 位を把握することを目的に CCTVカメラ用量水標を設置 予定。
- ●カメラ映像は、千曲川河川事務 所HPで閲覧できるほか、テレ ビ松本ケーブルビジョンへも配 信しているため、洪水時に現地 に行かなくても水位把握が可能。



は h 危 険 判避 2 断難 待水

> 防 機団

カメラから水位 把握できるよう 目盛りを大きく し、一般の方に も分かりやすく 表示

ばん濫危険水位

▽ 避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

水防団用量水標(犀川左岸76.5k)

設置イメージ




●危険箇所の水位把握を目的に水防団が現地で水位を確認できるように水防倉庫付近に設置予定。近隣の倭橋からも水位の確認が可能。

②利水ダムの特例的な流量調節について (ダム連携による治水効果の発現)


■平成18年7月豪雨では、国土交通省と長野県から要請を受けた東京電力5ダムが空き容量を活用して 特例的な流量調節を実施。大町ダムと連携した流量調節により、下流の浸水被害を未然に防止。

大町ダム(国土交通省)、高瀬ダム・七倉ダム(東京電力)での洪水調節図





ダムの洪水調節がなければ、堤防から洪水が溢れていた!





今回の洪水調節効果

| 河川 | 洪水調節効果 | | |
|-----|----------|--|--|
| 高瀬川 | 約360m3/s | | |
| 梓川 | 約400m3/s | | |


③信濃川中流減水区間について(信濃川中流域水環境改善検討協議会)

- ■信濃川中流部では、西大滝ダム地点から魚野川合流点までの約63.5kmの減水区間が存在。
- ■魚類等の生息環境の悪化等、水環境に関する様々な問題が指摘されている。

※社会資本整備審議会河川分科会 河川整備基本方針検討小委員会(第86回)資料より抜粋

減水区間の存在

〔現状〕 中流部では、西大滝ダム(東京電力)で最大 171m³/s、宮中取水ダム(JR東日本)で最大317m³/sを それぞれ発電用に取水しているため、西大滝ダム地 点から魚野川合流点までの約63.5kmの区間が減水区間となっている。これによる魚類等の生息環境の悪化等、水環境に関する様々な問題が指摘されている。



〔対応〕減水区間の水環境と水利用の調和のための方策を検討し、その実現を目的として平成11年1月に「信濃川中流域水環境改善検討協議会」を発足。平成13年より東京電力・JR東日本の協力により、試験放流を実施し、水環境改善のための試みを行っている。





④自然環境(生態学術研究の取り組みと河川整備計画への反映)

千曲川における河川生態学術研究の河川管理への活用

【高水敷を切り下げることで冠水頻度を向上させ、洪水による攪乱により千曲川らしい河川環境を再生】

千曲川では、砂利採取等による河床低下により流路が固定し、高水敷が洪水により冠水しにくくなったため、アレチウリ、ハリエン ジュといった外来種が侵入・拡大し、河原特有の植物が減少している。


このため、"河川生態学術研究会千曲川研究グループ(代表:信州大学 中村浩志教授)"と協働で、河道掘削により流下能力を確保 するとともに、砂礫河原やヨシ・ヤナギなどの水際植生などが形成され、これがその後維持される環境の創出を図るため、千曲市粟佐地 先等において試験掘削を実施し、今後の河川管理に活かすための調査・研究を進めている。




ハリエンジュ等の樹木を覆い尽くすアレチウリ (特定外来生物)



河道掘削等により、外来植物を除去



粟佐橋




千曲川 81.0km地点模断回 (下流側機削形板) アレチウリ ヤナギ (係木)

栗佐地区の試験掘削では、掘削直後にはオオブタクサやアレチウリといった外来種 が優占したが、その後に発生した洪水によって流出し、オオイヌタデやクサヨシ等 の在来種が繁茂した。年に1回程度の洪水により冠水するような環境には、外来種が 侵入しにくい傾向があることが確認された。

④自然環境(生態学術研究の取り組みと河川整備計画への反映)

【千曲川中流域における樹林管理イメージ】



- ・ 千曲川中流域における河川管理上最も重要な課題の1つは、外来種(ハリエンジュ、アレチウリなど)に関する対策である。
- ・ 特に高水敷および中州では陸地化が進行し、ハリエンジュが繁茂していることから、樹木管理手法を構築する必要がある。 (治水、環境面からの伐採箇所選定方法、伐採・伐根方法、再繁茂防止手法、維持管理計画など)
- ・ 中州及び河岸については、河川生態学術研究会の研究成果により、河道掘削により冠水頻度を高め、洪水時に撹乱を受ける場 を再生し、礫河原および水辺植生帯を再生・維持することにより、維持管理コストの縮減に努める。
- ・ 冠水頻度が低い高水敷については、「住民協力をよる計画的な公募型伐採」等を促進し、維持管理コストの縮減に努める。

⑤総合的な土砂管理について(河床変動の状況)

■千曲川・犀川では、昭和40年代から50年代にかけ砂利採取により河床が低下したが、砂利採取規制により近年は安定傾向。

