

信濃川と魚野川の増水に関する情報提供【第3報】

平成23年7月28日12時30分現在

- ・平成23年7月28日12時05分 魚野川の魚沼市明神地区の明神簡易排水機場（新堀川合流点）の内水排除のため、魚沼市長より排水ポンプ車出動要請がありました。このため、信濃川河川事務所の排水ポンプ車（1台）を現地に向けて派遣し、同日12時45分に排水を開始しました。
- ・同日13時00分現在、魚野川の小出水位観測所において「はん濫注意水位」を超過しています。しばらく水位の高い状態が続く見込みです。堀之内出張所では河川巡視を実施しており、堤防等では今のところ異常は確認されていません。

【参考】

【用語の解説】

水防団待機水位	水位が上昇し、水防団が水防活動に備えて待機する水位。
はん濫注意水位	「水防団待機水位」からさらに水位が上昇し、水防団が出動する目安の水位。身の周りの備えをすると共に、今後の洪水予報に注意してください。
避難判断水位	「はん濫注意水位」からさらに水位が上昇し、市町村が住民の避難勧告発令の参考にする水位。市町村からの避難情報に注意してください
はん濫危険水位	「避難判断水位」からさらに水位が上昇し、はん濫が発生するおそれがある水位。十分安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報、河川周辺の状況に留意してください。
計画高水位	堤防の設計・整備などの基準となる水位で、計画上想定した降雨から算出された流量をダムなどの流量調節施設と組み合わせて各地点の計画流量を決定し、それに対する水位として決定したものです。

