



国土交通省
信濃川河川事務所

記者発表資料

解禁日時

平成23年7月28日
18時00分発表

信濃川と魚野川の増水状況と信濃川河川事務所の対応状況 (第2報)

(7月28日17時30分現在)

- ・魚野川の小出水位観測所では、「水防団待機水位」を超過しているものの、「はん濫注意水位」を下回っており、水位低下中である。
- ・事務所管内に、気象庁の大雨・洪水警報が発令中であることから、引き続き信濃川・魚野川の増水に対する警戒が必要である。
- ・魚野川の魚沼市古新田地区の明神簡易排水機場の内水排除のため、信濃川河川事務所の排水ポンプ車(1台)を派遣して同日12時45分から排水作業を開始し、同日13時45分終了した。

【7月28日17時30分現在】

[1] 信濃川と魚野川の増水状況と信濃川河川事務所の対応状況

1. 概況

- ・魚野川はん濫注意情報は解除された。
- ・魚野川水防警報は解除された。

2. 管内の増水状況

- ・別紙-1のとおりである。

【信濃川】

- ・信濃川の大河津水位観測所で、「水防団待機水位」を超過している。引き続き増水に対する警戒が必要である。

【魚野川】

- ・魚野川の小出・堀之内水位観測所で、「水防団待機水位」を超過しているものの、水位低下中である。ただし、事務所管内に、気象庁の大雨・洪水警報が発令中であることから、引き続き増水に対する警戒が必要である。

3. 河川の点検・見回り状況

【魚野川】

- ・信濃川河川事務所の出張所(堀之内)では、魚野川の点検・見回りを行って、7月28日11時37分終了し、堤防等では異常は確認されなかった。

4. 被害状況

【魚野川】

- ・7月28日12時05分、魚野川の魚沼市古新田地区の明神簡易排水機場の内水排除のため、魚沼市長より排水ポンプ車の出動要請があったため、信濃川河川事務所の排水ポンプ車(1台)を現地に向けて派遣した。同日12時45分から排水作業を開始し、

同日 13 時 45 分終了した。

[2]その他

・情報は入っていない。

取り扱い	本資料の発表をもって解禁とする。
同時記者発表クラブ 長岡市政記者会 週刊記者会	【問い合わせ先】 国土交通省北陸地方整備局 信濃川河川事務所 電話：0258-32-3020 河川環境課長 池田 博明(いけだ ひろあき)


信濃川河川事務所管内 増水状況図

別紙-1

7月28日17時30分現在

凡例

-  : レベル5 (はん濫の発生)
-  : レベル4 (はん濫危険水位)
-  : レベル3 (避難判断水位)
-  : レベル2 (はん濫注意水位)
-  : レベル1 (水防団待機水位)



【参考】

【用語の解説】

水防団待機水位	水位が上昇し、水防団が水防活動に備えて待機する水位。
はん濫注意水位	「水防団待機水位」からさらに水位が上昇し、水防団が出動する目安の水位。身の周りの備えをすると共に、今後の洪水予報に注意してください。
避難判断水位	「はん濫注意水位」からさらに水位が上昇し、市町村が住民の避難勧告発令の参考にする水位。市町村からの避難情報に注意してください
はん濫危険水位	「避難判断水位」からさらに水位が上昇し、はん濫が発生するおそれがある水位。十分安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報、河川周辺の状況に留意してください。
計画高水位	堤防の設計・整備などの基準となる水位で、計画上想定した降雨から算出された流量をダムなどの流量調節施設と組み合わせて各地点の計画流量を決定し、それに対する水位として決定したものです。

