



記者発表資料	
解禁日時	平成23年7月30日 0時00分発表

信濃川と魚野川の増水状況と信濃川河川事務所の対応状況 (第4報)

(7月29日23時50分現在)

- ・魚野川の小出・堀之内水位観測所においては「はん濫危険水位」を超過し、今後さらに上昇する見込みである。
- ・魚野川の六日町水位観測所においては「はん濫注意水位」を超過している。水位は横ばい状態である。
- ・信濃川の小千谷水位観測所においては「はん濫注意水位」を超過し、今度さらに上昇する見込みである。
- ・危険な状況ですので、信濃川・魚野川の増水に対する嚴重な警戒が必要である。
- ・堀之内出張所では、魚野川の堤防等について点検・見回りを7月29日22時55分から実施している。

【7月29日23時50分現在】

[1] 信濃川と魚野川の増水状況と信濃川河川事務所の対応状況

1. 概況

魚野川の水防警報は発令中である。

2. 管内の増水状況

・別紙-1のとおりである。

【信濃川（大河津分水路含む）】

- ・大河津分水路の大河津水位観測所、及び信濃川の長岡水位観測所で「水防団待機水位」を超過し、今後さらに上昇する見込みである。
- ・信濃川の小千谷水位観測所で「はん濫注意水位」を超過し、今後さらに上昇する見込みである。

【魚野川】

- ・魚野川の小出・堀之内水位観測所で「はん濫危険水位」を超過し、今後さらに上昇する見込みである。
- ・魚野川の六日町水位観測所で「はん濫注意水位」を超過している。水位は横ばい状態である。

3. 河川の点検・見回り状況

【魚野川】

- ・魚野川の堀之内出張所（右岸：信濃川合流点から八海橋までの間、左岸：信濃川合

流点から八海橋までの間)では、7月29日22時55分から魚野川の堤防等の点検・見回りを開始した。

取り扱い	本資料の発表をもって解禁とする。
同時記者発表クラブ 長岡市政記者会 週刊記者会	【問い合わせ先】 国土交通省北陸地方整備局 信濃川河川事務所 電話：0258-32-3020 河川環境課長 池田 博明(いけだ ひろあき)


信濃川河川事務所管内 増水状況図

別紙-1

7月29日23時50分現在

凡例

-  : レベル5 (はん濫の発生)
-  : レベル4 (はん濫危険水位)
-  : レベル3 (避難判断水位)
-  : レベル2 (はん濫注意水位)
-  : レベル1 (水防団待機水位)



【参考】

【用語の解説】

水防団待機水位	水位が上昇し、水防団が水防活動に備えて待機する水位。
はん濫注意水位	「水防団待機水位」からさらに水位が上昇し、水防団が出動する目安の水位。身の周りの備えをすると共に、今後の洪水予報に注意してください。
避難判断水位	「はん濫注意水位」からさらに水位が上昇し、市町村が住民の避難勧告発令の参考にする水位。市町村からの避難情報に注意してください
はん濫危険水位	「避難判断水位」からさらに水位が上昇し、はん濫が発生するおそれがある水位。十分安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報、河川周辺の状況に留意してください。
計画高水位	堤防の設計・整備などの基準となる水位で、計画上想定した降雨から算出された流量をダムなどの流量調節施設と組み合わせて各地点の計画流量を決定し、それに対する水位として決定したものです。

