

巡視点検項目

● 重要水防箇所巡視点検項目

台風などの出水時には、出水時点検員がこれらの「重要水防箇所」の巡視・点検を重点的に実施しています。

- 堤防からの越水。
- 堤防天端の亀裂、沈下。
- 水衝部の表裏のり面の亀裂または崩壊。
- 水門、樋門周辺の漏水及び扉ゲートの閉まり具合。
- 裏のり面の漏水。亀裂及び崩壊または堤内地盤からの漏水・法崩れ・すべり。
- 橋梁とその他の構造物と堤防との取り付け部の異常、または流木などの堆積状況。等

越 水	漏 水	洗 掘
増水した川の水が堤防の高さを超えて外部に溢れ出す状態が、越水です。このことにより溢れた水が住宅地や田畑に流れ込んだり、堤防の裏面が削られ破堤の原因にもなります。	堤防や堤防下の土質の弱いところが増水のため、水圧によって堤防の裏側に吹き出してくる状態が漏水です。そのまま放っておくと、堤防の中に水道が広がり、決壊してしまいます。特に構造物と堤防との取り付け部は要注意。	激しい川の流れやその流れが運ぶ岩などによって、堤防の表側の土が削り取られる状態が洗掘です。最後には堤防の崩壊につながります。