

重要水防箇所一覧表（常願寺川）

R07.3月現在

| 番号 | 水系名  | 河川名  | 重要水防箇所 |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         | 予想される危険       | 水防工法                  | 担当水防管理団体名             | 関係機関                  |
|----|------|------|--------|--------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |      |      | 位置     |        |               | 左右岸別                              | 区間                                | 延長<br>(m)           | 重要度    | 現況                      |               |                       |                       |                       |
|    |      |      | 都市     | 町村     | 字             |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
| 1  | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 高来            | -                                 | 0.0k + 64m                        | 今川橋                 | B      | 桁下高不足<br>スパン不足<br>根入れ不足 | 越水            | 天端積土嚢                 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 2  | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 高来            | 左岸                                | 0.0k<br>～<br>3.0k                 | 2,985               | B      | 越水（溢水）                  | 越水            | 天端積土嚢                 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 3  | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 高来横越          | 左岸                                | 0.0k<br>～<br>1.1k + 100m          | 1,198               | B      | 堤体漏水                    | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張         | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 4  | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 横越            | -                                 | 1.3k + 47m                        | あいの風<br>とやま<br>鉄道橋梁 | B      | 桁下高不足<br>スパン不足<br>根入れ不足 | 越水            | 天端積土嚢                 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センタ  |
| 5  | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 平榎町袋          | 左岸                                | 2.0k - 150m<br>～<br>2.8k + 150m   | 1,172               | B      | 堤体漏水                    | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張         | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 6  | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 町袋            | 左岸                                | 3.3k - 50m<br>～<br>3.3k + 100m    | 150                 | B      | 基礎地盤漏水                  | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張         | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 7  | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    | 町袋宮成   | 左岸            | 3.3k + 100m<br>～<br>4.0k + 100m   | 651                               | B                   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |                       |
|    |      |      |        |        | 左岸            | 3.3k + 100m<br>～<br>4.0k + 100m   | 651                               | B                   | 基礎地盤漏水 | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
| 8  | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 宮成            | 左岸                                | 4.0k - 40m<br>～<br>4.2k + 120m    | 372                 | B      | 水衝・洗掘                   | 護岸洗掘          | 川倉、立籠                 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 9  | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 宮成            | 左岸                                | 4.0k + 100m<br>～<br>4.6k + 100m   | 642                 | B      | 基礎地盤漏水                  | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張         | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 10 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    | 宮成大場   | 左岸            | 4.6k + 100m<br>～<br>12.4k + 100m  | 7,728                             | B                   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |                       |
|    |      |      |        |        | 左岸            | 4.6k + 100m<br>～<br>12.4k + 100m  | 7,728                             | B                   | 基礎地盤漏水 | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
| 11 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 一本木           | 左岸                                | 5.3k<br>～<br>5.7k - 40m           | 401                 | A      | 水衝・洗掘                   | 護岸洗掘          | 川倉、立籠                 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 12 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 向新庄           | -                                 | 6.6k + 144m                       | 地鉄（本線）常願寺川橋梁        | B      | 桁下高不足                   | 越水            | 天端積土嚢                 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 13 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 日俣            | 左岸                                | 6.8k - 70m<br>～<br>6.8k - 40m     | 30                  | A      | 水衝・洗掘<br>（根入不足）         | 護岸洗掘          | 川倉、立籠                 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 14 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 大場西の番         | 左岸                                | 12.4k + 100m<br>～<br>13.7k + 150m | 1,374               | B      | 基礎地盤漏水                  | 漏水・法崩・すべり     | 月の輪及び<br>シート張         | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 15 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    | 西の番    | 左岸            | 13.7k + 150m<br>～<br>14.0k + 100m | 168                               | B                   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |                       |
|    |      |      |        |        | 左岸            | 13.7k + 150m<br>～<br>14.0k + 100m | 168                               | B                   | 基礎地盤漏水 | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
| 16 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 西の番           | 左岸                                | 14.0k + 100m<br>～<br>14.8k + 150m | 1,004               | B      | 堤体漏水                    | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張         | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 17 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 西の番           | 左岸                                | 14.8k + 40m<br>～<br>15.1k + 100m  | 197                 | A      | 水衝・洗掘<br>（根固老朽）         | 護岸洗掘          | 川倉、立籠                 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 18 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    | 西の番馬瀬口 | 左岸            | 14.8k + 150m<br>～<br>16.2k + 100m | 1,219                             | B                   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |                       |
|    |      |      |        |        | 左岸            | 14.8k + 150m<br>～<br>16.2k + 100m | 1,219                             | B                   | 基礎地盤漏水 | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
| 19 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 馬瀬口           | 左岸                                | 15.1k + 100m<br>～<br>15.3k + 210m | 328                 | A      | 水衝・洗掘<br>根固老朽流失         | 護岸洗掘          | 川倉、立籠                 | 富山市                   | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター |
| 20 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    | 水橋辻ヶ堂  | 右岸            | 0.0k<br>～<br>1.3k + 100m          | 1,383                             | B                   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所  |                       |
|    |      |      |        |        | 右岸            | 0.0k<br>～<br>1.3k + 100m          | 1,383                             | B                   | 基礎地盤漏水 | 漏水・<br>法崩・すべり           | 月の輪及び<br>シート張 |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
|    |      |      |        |        |               |                                   |                                   |                     |        |                         |               |                       |                       |                       |
| 21 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 水橋辻ヶ堂         | 右岸                                | 0.0k<br>～<br>3.0k                 | 3,046               | B      | 越水（溢水）                  | 越水            | 天端積土嚢                 | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所  |
| 22 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 水橋辻ヶ堂<br>水橋柴草 | 右岸                                | 1.3k + 100m<br>～<br>4.4k + 100m   | 3,138               | B      | 堤体漏水                    | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所  |
| 23 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市    |        | 水橋中村<br>水橋柴草  | 右岸                                | 2.4k - 50m<br>～<br>2.8k           | 624                 | B      | 水衝・洗掘                   | 護岸洗掘          | 川倉、立籠                 | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所  |

重要水防箇所一覧表（常願寺川）

R07.3月現在

| 番号 | 水系名  | 河川名  | 重 要 水 防 箇 所 |     |                   |      |                                   |            |     |        | 予想される危険       | 水防工法          | 担当水防管理団体名             | 関係機関                 |
|----|------|------|-------------|-----|-------------------|------|-----------------------------------|------------|-----|--------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|
|    |      |      | 位 置         |     |                   | 左右岸別 | 区 間                               | 延 長<br>(m) | 重要度 | 現 況    |               |               |                       |                      |
|    |      |      | 郡 市         | 町 村 | 字                 |      |                                   |            |     |        |               |               |                       |                      |
| 24 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市         |     | 水橋芝草              | 右岸   | 2.8k<br>～<br>2.8k + 134m          | 134        | A   | 水衝・洗掘  | 護岸洗掘          | 川倉、立籠         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
| 25 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市         |     | 水橋二杉              | 右岸   | 4.8k - 100m<br>～<br>5.1k          | 283        | B   | 水衝・洗掘  | 護岸洗掘          | 川倉、立籠         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
| 26 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市         |     | 水橋二杉              | 右岸   | 5.3k<br>～<br>5.3k + 50m           | 50         | B   | 水衝・洗掘  | 護岸洗掘          | 川倉、立籠         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
| 27 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市         |     | 水橋二杉              | 右岸   | 5.3k + 100m<br>～<br>5.5k + 100m   | 208        | B   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張 | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
| 28 | 常願寺川 | 常願寺川 | 富山市         |     | 水橋二杉              | 右岸   | 5.3k + 140m<br>～<br>5.5k + 60m    | 128        | B   | 水衝・洗掘  | 護岸洗掘          | 川倉、立籠         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
| 29 | 常願寺川 | 常願寺川 | 中新川郡        | 立山町 | 利田                | 右岸   | 9.1k + 100m<br>～<br>10.0k + 100m  | 926        | B   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張 | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
|    |      |      |             |     |                   | 右岸   | 9.1k + 100m<br>～<br>10.0k + 100m  | 926        | B   | 基礎地盤漏水 | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張 |                       |                      |
|    |      |      |             |     |                   |      |                                   |            |     |        |               |               |                       |                      |
| 30 | 常願寺川 | 常願寺川 | 中新川郡        | 立山町 | 二ツ屋               | 右岸   | 11.5k - 110m<br>～<br>11.7k + 114m | 339        | B   | 水衝・洗掘  | 護岸洗掘          | 川倉、立籠         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
| 31 | 常願寺川 | 常願寺川 | 中新川郡        | 立山町 | 西大森               | 右岸   | 12.0k + 100m<br>～<br>13.7k + 150m | 1,609      | B   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張 | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
| 32 | 常願寺川 | 常願寺川 | 中新川郡        | 立山町 | 西大森<br>泊新         | 右岸   | 15.1k - 150m<br>～<br>15.3k + 100m | 449        | B   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張 | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
| 33 | 常願寺川 | 常願寺川 | 中新川郡        | 立山町 | 三ツ塚新<br>泊新<br>岩峠野 | 右岸   | 15.1k<br>～<br>16.6k + 140m        | 1,696      | B   | 水衝・洗掘  | 護岸洗掘          | 川倉、立籠         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |
| 34 | 常願寺川 | 常願寺川 | 中新川郡        | 立山町 | 岩峠野               | 右岸   | 17.7k + 50m<br>～<br>18.0k - 50m   | 180        | B   | 堤体漏水   | 漏水・<br>法崩・すべり | 月の輪及び<br>シート張 | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所 |

|    |     |         |              |
|----|-----|---------|--------------|
| 小計 | A=  | 1,090m  | 05箇所         |
|    | B=  | 26,973m | 35箇所（内：橋梁3橋） |
| 計  | 合計= | 26,973m | 40箇所         |

|   | 総合評価   | 工作物 | 水衝・洗掘 | 基礎地盤漏水 | 堤体漏水   | 越水（溢水） |
|---|--------|-----|-------|--------|--------|--------|
| A | 1,090  | 0   | 1,090 | 0      | 0      | 0      |
| B | 25,883 | 3   | 3,492 | 14,241 | 21,033 | 6,031  |

要注意箇所一覧表（常願寺川）

R07.3月現在

| 番号 | 水系名  | 河川名      | 重 要 水 防 箇 所 （ 要 注 意 箇 所 ） |     |      |      |                                |            |             | 予想される危険     | 水防工法 | 担当水防管理団体名 | 関係機関                          |                                  |
|----|------|----------|---------------------------|-----|------|------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |      |          | 位 置                       |     |      | 左右岸別 | 区 間                            | 延 長<br>(m) | 重<br>要<br>度 |             |      |           |                               | 現 況                              |
|    |      |          | 郡 市                       | 町 村 | 字    |      |                                |            |             |             |      |           |                               |                                  |
|    |      | ( 破堤箇所 ) |                           |     |      |      |                                |            |             |             |      |           |                               |                                  |
| 1  | 常願寺川 | 常願寺川     | 中新川郡                      | 立山町 | 三ツ塚新 | 右岸   | 15.1k<br>～<br>15.5k - 45m      | 381        | 要注意         | 破堤箇所<br>S27 | 要監視  | －         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合         | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所             |
| 2  | 常願寺川 | 常願寺川     | 中新川郡                      | 立山町 | 岩峠野  | 右岸   | 18.0k - 150m<br>～<br>18.0k     | 150        | 要注意         | 破堤箇所<br>S44 | 要監視  | －         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合         | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所             |
|    |      | ( 旧川跡 )  |                           |     |      |      |                                |            |             |             |      |           |                               |                                  |
| 3  | 常願寺川 | 常願寺川     | 富山市                       |     | 水橋新保 | 右岸   | 2.4k - 110m<br>～<br>2.4k + 90m | 200        | 要注意         | 旧川跡         | 要監視  | －         | 常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合         | 富山河川国道事務所<br>立山土木事務所             |
|    |      | ( 工作物 )  |                           |     |      |      |                                |            |             |             |      |           |                               |                                  |
| 4  | 常願寺川 | 常願寺川     | 富山市                       |     | 大島   | -    | 10.0k + 91m                    | 大日橋        | 要注意         | 橋梁<br>根入れ不足 | 越水   | 天端積土嚢     | 富山市、<br>常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター<br>立山土木事務所 |
| 5  | 常願寺川 | 常願寺川     | 富山市                       |     | 西の番  | -    | 12.6k + 97m                    | 新常願寺橋      | 要注意         | 橋梁<br>根入れ不足 | 越水   | 天端積土嚢     | 富山市、<br>常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター<br>立山土木事務所 |
| 6  | 常願寺川 | 常願寺川     | 富山市                       |     | 上滝   | -    | 18.0k + 30m                    | 立山橋        | 要注意         | 橋梁<br>根入れ不足 | 越水   | 天端積土嚢     | 富山市、<br>常願寺川<br>右岸水防<br>市町村組合 | 富山河川国道事務所<br>富山土木センター<br>立山土木事務所 |