


阿賀野川河口部で護岸の被災が確認されました

2月3日の河川巡視において、阿賀野川河口部左岸 0k+137m 付近（新潟市東区松浜町地先）で護岸の被災が確認されました。新潟空港進入灯用橋梁取り付け部の約 10m が護岸被災（陥没）したものです。

阿賀野川河川事務所では12時15分に警戒体制を発令し、被災箇所には袋詰玉石等を設置する予定で準備中です。現地の復旧作業は21時30分から開始予定です。

1. 被災箇所
阿賀野川河口部左岸 0k+137m 付近（新潟市東区松浜町地先）
2. 被災位置図



3. 被災状況



投げ込み先

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ

【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所
副所長(技術) 保要 牧央

〒956-0032 新潟市秋葉区南町 14-28

電話 0250-22-2211(代)

事務所 HP <http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/>

事務所 twitter https://twitter.com/mlit_aganogawa

