


台風10号に伴う豪雨に対する

北陸地整TEC-FORCE派遣隊 活動状況

【平成28年9月3日】

位置図



岩泉町



【本局用地部・湯沢砂防班】
小本川等の被災状況調査



【本局道路部・羽越班】
林道大石沢線の被災状況調査

普代村



【信濃川下流班】
村道落合萩牛線等の被災状況調査

洋野町・久慈市



【本局河川部・飯豊山系班】
土砂崩落の被災状況調査