

工事内容

工事名: 令和元年度 諏訪形地区堤防緊急復旧その1工事

受注者 株式会社 宮下組

場 所: 長野県上田市諏訪形地先

工 期: 令和2年7月29日

(進捗率83.7%)

現在の工事の状況

5月末現在、河川内の施工が完了しました。

6月から、堤防上での施工を行います。



この工事でアピール内容

台風19号による堤防の欠損、及び上田電鉄別所線の千曲川橋梁の崩落は、地元の皆様はもとより、全国へ台風による自然災害の影響を知らしめたと思います。本復旧堤防の工事箇所は、復旧延長340mの区間に道路橋、鉄道橋、樋門の構造物との取り合いを考慮し計画され、施工はこの構造物との取り合いに困難を期すものであります。

1日も早い堤防の復旧を目指し安全第一で施工します。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

台風19号の被災直後における緊急対応作業時には、24時間体制のもと復旧作業を行いました。作業中、2度の増水により作業は非常に困難でありましたが、地元の皆様からの「ごくろうさま」、「頑張っ」て、「気を付けて」などの温かいお言葉などをたくさん頂き、作業員一同、大変励みになりました。ありがとうございました。

現在、堤防復旧の施工を隣接する工区の株式会社栗木組とともに進めています。地元の皆様が安全で安心できる堤防を作ります。