

工事内容

工事名： 令和元年度諏訪形地区堤防緊急復旧その2工事

受注者 株式会社 栗木組

場 所： 長野県上田市諏訪形地先

工 期： 令和2年7月29日

(進捗率83.7%)

現在の工事の状況

5月末現在、河川内の施工が完了しました。
6月から、堤防上での施工を行います。



この工事でアピール内容

本工事は台風19号により欠損した堤防の本復旧を行っております。

施工区間には同台風にて崩落した上田電鉄別所線の千曲川橋梁があり、その復旧工事(別発注)と同時施工を行っており、工程調整等を密に行いながら、工事を進めています。

また、上流にある樋門との取り合いを考慮した構造断面となっているため、施工方法及び順序を熟慮し施工を行っております。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

私は地元に住んでおり、毎日のように現場の堤防道路を利用していたため、台風19号により見慣れた景色が激変し大きな衝撃を受けました。

被災直後から今も隣接して施工している株式会社宮下組とともに24時間体制で応急復旧作業を行いました。作業中に2度の増水があり心が折れそうになりましたが、地元の皆様から励ましのお言葉や差し入れを頂きなんとか作業を完了することができました。