

優良工事選定基準表

工 事 名	(ながのさくらづつみそのたこうじ) 長野桜づつみその他工事	工 期	平成18年11月25日) 平成19年 3月26日
施 工 場 所	(ながのけんながのしながぬまちさきそのたごかしよ) 長野県長野市長沼地先その他5箇所		
請 負 者	(ほうじょうぐみ) 株北條組		
表 彰 理 由	<p>本工事は、桜づつみモデル事業として進められている長野市長沼地区の桜づつみの盛土（L＝328m）と、出水等に伴う7箇所の護岸の維持修繕工事である。</p> <p>工事施工に当たり、施工箇所が分散されていること、各箇所の施作内容が異なること、使用材料や借地の必要の有無などの現場条件が各々違うこと等から、出来映えや工程管理に相当の困難が予想された。しかし、配置技術者の積極的・計画的な地元交渉、計画的な機械・労務の確保等により、優秀な出来映えで、かつ、工期内に余裕を持って無事故で工事を完成させた。</p> <p>また、このような厳しい施工条件下においても、工事広報の配布やゴミ拾い等のボランティア活動を通じて、地域への貢献を図るとともに、各工事箇所において積極的に創意工夫に取り組むなど、前向きな取り組み姿勢が強く見られ、他の模範となるものである。</p>		
項 目	内 容	(特記事項)	評 価
(1) 工事写真	<p>桜づつみ 下流より上流を望む</p>  <p style="text-align: center;">護岸補修 上新田工区 下流より上流</p> 		