



## 工事現場の労働災害ゼロを目指して！ ～ 8月期の小国地区安全パトロールを実施しました ～

飯豊山系砂防事務所工事安全対策協議会では、管内で発注されている工事の労働災害等を未然に防止することを目的とした安全パトロールを定期実施しています。

平成 28 年 8 月 31 日(水)に小国地区安全パトロールを受注者発注者合わせて 16 人が参加して実施しました。

今回、良い事例として工夫されているものとして列車の通過時刻を明示や、隣接しているお墓を傷めないように明示しているなどの事例を評価したほか、重機の扱いなどで運転室に余計なものを置かないなど、共通する課題について点検を行いました。

また、前回良い例として出されていた、クマやマムシなどの危険動物に対する対応を、各現場で取り組んでいる状況などを確認しました。

今後も指摘事項の改善のほか、他現場での良いとりくみ事例を自現場にとりいれるべきものを取り入れ、さらなる労働災害の防止に努めていきます。

### ◇ 点検対象工事現場

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| ① 森残川第 3 号砂防堰堤他工事 | 小国町白子沢地先 |
| ② 裏堀沢砂防堰堤工事       | 小国町松岡地先  |
| ③ 中ノ俣川砂防堰堤その 2 工事 | 小国町小玉川地先 |

### ◇ 安全パトロールでの主な確認内容

- ・ 重機運転室の足元に、ものを置かないことを徹底する。
- ・ 施工体制看板は、通行する人に対して見える位置に移動させる。
- ・ これからも残暑が続くので、熱中症対策の再点検を行う。
- ・ 秋は一般の人が山に入りやすい時期なので、立入禁止の明示などを再確認する。
- ・ 避難場所の設定及び雨量計の位置が正しいかなど、避難体制について再点検する。

### 安全点検風景



まだ残暑が続くため、熱中症対策の再点検を行い、避難体制などの対策について見直しをすすめ、無事故・無災害で工事完成を目指し、安全第一に努めていきます。